

## **SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

implementuje aktivitu

AKTIVITA 5.3.3.

# **WORKSHOP EZ A GEOLOGICKÁ VEREJNOSŤ**

**STARÝ SMOKOVEC, GRAND HOTEL BELLEVUE, 21. – 23. 11. 2018 A 26. – 28. 11. 2018**

*Aktivita sa realizuje v rámci národného projektu*

***Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.***

***Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.***

# Prieskum a analýza rizika environmentálnych záťaží po ťažbe nerastných surovín – skúsenosti, problémy

Ľubomír Jurkovič a Peter Šottník

Univerzita Komenského v Bratislave  
Prírodovedecká fakulta



Aktivita sa realizuje v rámci národného projektu

**Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.**

Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

# Banské lokality = environmentálne záťaže ?

**lokality po ťažbe nerastných surovín zaradené medzi**

**EZ = 10,5 % zo všetkých evidovaných EZ**

**podľa „Systematická identifikácia environmentálnych  
záťaží v Slovenskej republike“**

**pravdepodobné EZ = 3,5 %**

**zo sanovaných lokalít iba 2,8 %**

# Banské lokality - výskumné projekty

hodnotenie negatívnych dopadov ťažby nerastných surovín na životné prostredie

MŠ SR *Komplexný model environmentálnych účinkov ťažby rudných nerastných surovín v typových oblastiach SR (1996)*,  
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK).

- *PECOMINES Inventory, regulation and environmental impact of mining waste in Pre-accession countries*
- *MVTS EU/JRC/Tal/SR Fyzikálno-chemická charakteristika banských odpadov na Slovensku a ich vplyv na životné prostredie*

Pilotná štúdia interdisciplinárneho štúdia odkaliska (modelové odkalisko v Pezinku) - aplikovaný výskum MŠ SR  
*Stanovenie rizika kontaminácie okolia Sb, Au, S ložiska Pezinok a návrh na remediaciu: toxicita As a Sb, acidifikácia.*

vedecký projekt MŠ SR, zameraný na vybrané banské lokality po ťažbe Sb rúd

*APVV-0268-06 Zhodnotenie vplyvu banskej činnosti na okolie opustených Sb ložísk Slovenska s návrhmi na remediaciu*  
odberateľ výsledkov MŽP SR - opustené Sb ložiská (Pernek, Dúbrava, Medzibrod, Čučma, Poproč).

2009–2012 aplikovaný výskum na modelových odkaliskách v Rudňanoch a Slovinkách MŠ SR APVV-VMSP-P-0115-09

*Metodický postup pre komplexný audit odkalísk obsahujúcich odpad po ťažbe nerastných surovín*

EL spol. s r. o., Spišská Nová Ves a PriF UK v BA

2011–2015 aplikovaný výskum č. *APVV-0344-11 „Pilotná realizácia sanácie banských vôd na vybranom opustenom Sb ložisku“* = použitie nula-valentného železa a kontrolovannej kryštalizácie/precipitácie sekunárnych minerálov Sb na čistenie kontaminovaných vôd na lokalite Poproč

opustené ložiská medi na strednom Slovensku (lokality Ľubietová, Špania Dolina, Staré Hory)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Geologickým ústavom SAV v Banskej Bystrici

*Štúdium kontaminácie banickej krajiny toxickými prvkami na vybraných Cu-ložiskách a možnosti jej remediacie, 11–13*

*Definovanie možností ozdravenia banickej krajiny v okolí Ľubietovej na základe štúdia distribúcie ťažkých kovov a toxických*

# Banské lokality – systematický prieskum

**„Systematická identifikácia environmentálnych záťaží v Slovenskej republike“ (Paluchová et al., 2008) 2006–2008**

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) z poverenia MŽP SR - systematická identifikácia environmentálnych záťaží

identifikované EZ viazané na banské lokality (vrátane odkalísk)

Z celkového počtu identifikovaných EZ na Slovensku (1819 lokalít v REZ) bolo charakterizovaných cca 100 ako vysoko rizikových lokalít, ktoré predstavujú závažné nebezpečenstvo pre zdravie človeka a životné prostredie. Z tohto počtu približne 20 lokalít reprezentuje environmentálne záťaže viazané na ťažobné činnosti (rudy, nerudné suroviny, ropa a zemný plyn, odkaliská).

V nadväznosti na schválený Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2010 – 2015) (ŠPS EZ) a prijatie zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku EZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol MŽP SR vypracovaný rámcový projekt geologickej úlohy „**Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky**“. Spomedzi všetkých identifikovaných environmentálnych záťaží v ŠPS EZ, bolo pre rámcový projekt vybratých 54 lokalít, ktoré boli rozdelené na prioritné pravdepodobné environmentálne záťaže (PP EZ, 31 lokalít) a prioritné environmentálne záťaže (P EZ, 23 lokalít). Medzi týmito lokalitami bolo aj 8 lokalít po ťažbe nerastných surovín

Typ EZ	Kraj	Názov EZ
PP EZ	KI	Nižná Slaná - odkalisko a haldy Markušovce – okolie – ťažba rúd Rudňany – ťažba a úprava rúd Slovinky – ťažba a úprava rúd
P EZ	BL	Pezinok – oblasť rudných baní a starých banských diel, vrátane odkalísk
P EZ	KI, PV	Poproč – Petrova dolina Smolník – ťažba pyritových rúd Merník – ortuťové bane

# Banské lokality – realizované projekty prieskumu EZ a sanácie EZ (2014-2015)

**„Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR“** v rokoch 2014–2015

**„Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR“** vybraná len jedna prioritná lokalita určená na sanáciu environmentálnej záťaže - Ľubietová – Podlipa.

Názov časti geologickej úlohy	Názov podčasti geologickej úlohy	Zhotoviteľ geologických prác	Zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ zodpovedný za lokalitu
<u>Časť 8:</u> Prieskum prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Košického kraja: Nižná Slaná – odkalisko a haldy, Markušovce – okolie – tāžba rúd, Rudňany – tāžba a úprava rúd, Slovinky – tāžba a úprava rúd, Michalovce – mestské kasárne – autopark, Čelovce – areál PD.	Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže <b>Nižná Slaná – odkalisko a haldy, (RV (010) / Nižná Slaná - banský závod a okolie, SK/EZ/RV/784)</b>	GEO Slovakia s. r. o, Košice	Ing. Mgr.V. Pramuk, MPH, PhD.
	Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže SN (005) / <b>Markušovce – okolie – tāžba rúd, SK/EZ/SN/898</b>	GEO Slovakia s. r. o, Košice	Ing. Mgr.V. Pramuk, MPH, PhD. RNDr. Z. Matiová Ing. M. Čižmárová
	Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže SN (006) / <b>Rudňany – tāžba a úprava rúd, SK/EZ/SN/899</b>	GEO Slovakia s. r. o, Košice	Ing. Mgr.V. Pramuk, MPH, PhD. RNDr. Z. Matiová
	Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže <b>Slovinky tāžba a úprava rúd, (SK/EZ/SN/900)</b>	GEO Slovakia s. r. o, Košice	Ing. Mgr.V. Pramuk, MPH, PhD.
<u>Časť 10:</u> Prieskum prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Bratislavského kraja: Pezinok – oblasť rudných baní a starých banských diel, vrátane odkalísk; Kuchyňa – letisko	Prieskum environmentálnej záťaže <b>Pezinok – oblasť rudných baní a starých banských diel, vrátane odkalísk (SK/EZ/PK/653, SK/EZ/PK/654, SK/EZ/PK/656)</b>	ENVIGEO, a. s. Banská Bystrica	RNDr. P. Tupý
<u>Časť 16:</u> Prieskum prioritných environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Košického a Prešovského kraja: Poproč – Petrova dolina, Smolník – tāžba pyritových rúd, Merník – ortuťové bane,	Prieskum environmentálnej záťaže KS (012) / <b>Poproč – Petrova dolina (SK/EZ/KS/353)</b>	Centrum environmentálnych služieb, s.r.o., Bratislava HES-COMGEO, spol. s r.o., Banská Bystrica	RNDr. A. Auxt RNDr. I. Jurkovič, PhD.
	Prieskum environmentálnej záťaže <b>Smolník – tāžba pyritových rúd (SK/EZ/GL/237)</b>	Centrum environmentálnych služieb, s.r.o., Bratislava HES-COMGEO, spol. s r.o., Banská Bystrica	RNDr. A. Auxt Ing. J. Kotuč, PhD.
	Prieskum environmentálnej záťaže VT (018) / <b>Merník – ortuťové bane (SK/EZ/VT/1024)</b>	Centrum environmentálnych služieb, s.r.o., Bratislava HES-COMGEO, spol. s r.o., Banská Bystrica	RNDr. A. Auxt Ing. J. Kotuč, PhD.



# PRIEŠKUM ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie



## Banské lokality – realizované prieskumy EZ a sanácia EZ


### GEOLOGICKÁ MAPA SLOVENSKA

zjednodušená geologická mapa 1:500000 Bieleho a kol., 1996

### GEOLOGICAL MAP OF SLOVAKIA

simplified geological map 1:500000 of Biely et al., 1996

1 : 125 000



# skúsenosti vs. problémy

*Aktivita sa realizuje v rámci národného projektu*

***Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.***  
*Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.*

## Komplikácie:

- Rozsiahle prieskumne územia
- Zadefinovanie presného vymedzenie prieskumného územia
- Rozsah chemických analýz pre lokality EZ po tŕažbe nerastných surovín

*Aktivita sa realizuje v rámci národného projektu*

**Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.**  
*Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.*




# PRIEŠKUM ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie




## Prieskum environmentálnej záťaže VT (018) / Merník – ortuťové bane – SK/EZ/VT/1024, Register B



Opustené Hg ložisko Merník je situované v Prešovskom kraji (okr. Vranov n/Topľou), od obce Merník vzdialenosť asi 1,3 km JZ, je situované na konci údolia „Potkania debra“.

Ložisko je známe od konca 17. storočia, najintenzívnejšia exploatacia ložiska prebiehala od r. 1923 s maximálnou ťažbou v rokoch 1935 – 36 (32 t kovu). Z dôvodu vyčerpania zásob došlo v roku 1937 k definitívному zastaveniu prevádzky a v roku 1940 k zatopeniu bane.

# Lokalizácia odberových miest



21 KOPANÝCH SOND - ZEMINY  
3 NEVYSTROJENÉ VRTY  
6 HYDROGEOLOGICKÝCH VRTOV

10 MONITOROVACÍCH BODOV  
- POVРCHOVÉ VODY A RIEČNE SEDIMENTY  
5 VÝ TOK ZO ŠTÔLNÍ

# voľne deponované ťažobné odpady na odvaloch



**štôlňa Mária a odval pri štôlni ( $\varnothing$  výška odvalu 35 m, plocha 32000 m $^2$ )**



**Pelliot šachta a odval pri šachte ( $\varnothing$  výška odvalu 10 m, plocha 8000 m $^2$ )**



**štôlňa Zmáhanie**

**Júlia štôlňa (cca 2500 m chodieb) a odval pri štôlni ( $\varnothing$  výška odvalu 5 m, plocha 2000 m $^2$ )**

**Odvodňovacia štôlňa a odval**

**štôlňa Anna a odval pri štôlni ( $\varnothing$  výška odvalu 35 m, plocha 30 000 m $^2$ )**

**odval Merník 3 ( $\varnothing$  výška 1 m, plocha 1000 m $^2$ )**



# GEOLOGICKÉ OSOBITOSTI LOKALITY MERNÍK

## TVORBA OKROV

Zvýšené obsahy  $\text{Fe}_{\text{celk.}}$  a Fe vo forme pevných/koloidných fáz (Fe-oxyhydroxidy) vo vodách zo štôlní, spôsobujú precipitáciu Fe-okrov v priľahlých terénnych depresiach. Fe-okre môžu predstavovať transportné médium pre kontaminanty (Hg, Sb). Obsahy Fe vo vodách prekračujú MH cca 10x ( $\text{Fe}_{\text{max}}$  vo výtoku štôlne „Júlia“ 20,2 mg/l).



## „SERPENTINICKÉ PÔDY“

Vysoké obsahy Ni v zeminách EZ Merník majú geogénny pôvod a sú dané zvetrávaním substrátov zubereckého súvrstvia s podielom ultrabázických hornín (mernícke zlepence s Ni-Co mineralizáciou obliakov ultrabázik merníckeho zlepenca). Ich zvetrávaním vznikajú tzv. „serpentinické pôdy“, ktoré sú typické vysokými obsahmi Ni a Cr v širokej oblasti flyšového pásma s výskytom zubereckého súvrstvia a šambrónskej zóny.




# DISTRIBÚCIA KONTAMINANTOV V ZLOŽKÁCH ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## PÔDY A ZEMINY

V prípade Hg boli prekročené hodnoty IT limitu ( $IT_{Hg} = 20 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ ) vo vzorkách zemín odvalov pred štôlňami „Mária“ a „Anna“ - vo vrtoch HGM-5 ( $53,3 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ ) a HGM-6 ( $32,7 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ ) - situované v blízkosti najdôležitejších častí priestoru ťažobného a úpravárenského podniku

## ZEMINY V PÁSME PREVZDUŠENIA - ORTUŤ




# DISTRIBÚCIA KONTAMINANTOV

## PÔDY A ZEMINY

**Vysoké obsahy Ni (geogénny pôvod Ni)** sú dané zvetrávaním substrátov zubereckého súvrstvia (s podielom ultrabázických hornín) - prekročenie  $IT_{Ni} = 500 \text{ mg/kg}$ , s maximom ( $Ni_{max} = 1471 \text{ mg/kg}$ ).

**Zvýšené obsahy Sb** v pásmе prevzdušnenia odrážajú zvetrávanie sekundárnej mineralizácie viazanéj na samotné ložisko Hg - vo vzorkách zemín odvalov pred štôlňami Júlia, Mária, Odvodňovacia, Pelliot (nad eróznou ryhou celého dobývacieho priestoru).

## ZEMINY V PÁSME PREVZDUŠNENIA - ANTIMÓN



# ZÁVERY PRE LOKALITU EZ MERNÍK – ORTUŤOVÉ BANE

Na základe analýzy rizika vypracovanej v zmysle Smernice MŽP SR č. 1/2015-7 pre lokalitu EZ Merník môžeme preukázať nasledovné závery a odporúčania:

- na lokalite je prítomné environmentálne riziko znečistenia zemín v kontaktnej (biologickej) zóne
- na lokalite nie je prítomné environmentálne riziko zo šírenia sa znečistenia podzemnou vodou
- znečistenie podzemnej vody ortútou a antimónom na lokalite predstavujú bodové prekročenia limitov a nevytvárajú preto riziko pre povrchové vody (podzemné vody prestupujúce do povrchového recipientu),
- na lokalite nie je prítomné zdravotné riziko - nebola identifikovaná žiadna cieľová skupina príjemcov
- hlavným environmentálnym problémom na skúmanej lokalite sú výtoky z opustených banských štôlní, ktoré kontaminujú povrchové vody toku Potkania debra a zároveň okrové zrazeniny, ktoré sa z nich vyzrážajú a sú následne transportované vo forme suspenzie




# PRIEŠKUM ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie



## Pezinok – oblasť rudných baní a starých banských diel, vrátane odkalísk

(SK/EZ/PK/653, SK/EZ/PK/654, SK/EZ/PK/656)



Oblast Pezinok – 1: Banské dlela v dolnej časti Hrubej doliny  
(Sedláčkov jarok a jeho prítoky)

Oblast Pezinok – 2a: Banské dlela v hornej časti Hrubej doliny  
– severne a východne od horáme Rybníček

Oblast Pezinok – 2b: Banské dlela v hornej časti Hrubej doliny


Vysvetlivky:

- hranice skúmaného územia
- environmentálna záťaž

1 0 1 km





# Mapa dokumentačných bodov, oblasť PK 1



# Odkalisko sever

# Odkalisko juh




## Vysvetlivky ku geologickým rezom


## Kvátrér

- [diagonální proužek] anorganické neživéka
- [pravidelný kvátrér] stálbačný nášv. hrdlo
- [vodorovný kvátrér] odhadkový kád
- [žlutá oblast] dehydrované sedimenty vodou (vodou nenechované svahy a sutiny)
- [červená oblast] Staré paleozolkum
- [zelená oblast] mukohlínko-žltobarevné břidly s polichrom. metakaarboňov a metakalcit. (středně křemenné)
- [oranžová oblast] žlutohnědá břidly
- [žlutá oblast] Metodické panely s vloženým gravitem
- [triúgulník] technické prace v trh. rezu
- [čtverec] technické prace mimo trh. rezu
- [diagonální proužek] geologické hrany zlepštěny a přeplývající
- [modré linie] naznačení hladiny podzemní vody


PVP-3



PVP-8





Príloha A3.2 Geologický rez B - B'



B' [SVV]



# Distribúcia Sb a As v povrchových vodách, oblast' PK 1



Príloha A7.6 Mapa znečistenia antimónom v zeminách

1 : 5 000

Kolársky vrch - povrchová dobívka - skládka

**PK1**

Vysvetlivky:

- environmentálna záťaž
- prieskumný vrt - nevystrojený
- hydrogeologický (monitorovací) vrt - vystrojený
- ◆ sonda GeoProbe - odber zeminy + podzemnej vody
- ◆ sonda GeoProbe - podzemnej vody
- ◆ sonda GeoProbe - odber zeminy
- ▲ odber vzorky riečneho sedimentu
- ▲ odber vzorky povrchovej vody
- ▲ odber vzorky povrchovej vody na ekotoxicitu
- objekt na meranie prietoku
- MES línia geofyzikálneho profilu MES - odporová tomografia (multikábel)
- H- hydrometrické meranie
- PK- existujúci prieskumný vrt

**PK1**

hranica prieskumného územia

navážky a antropogénne sedimenty hrúbky > 1 m

Obsah Sb v riečnych sedimentoch [mg/kg suš.]



> 25 (ID)



> 80 (IT)




160 - 320 (> 2x IT)



320 - 480 (> 4x IT)



> 480 (> 6x IT)



Príloha A7.4 Mapa koncentrácie antimónu v podzemných vodách

1 : 5 000

Kolársky vrch - povrchová dobívka - skladka

Vysvetlivky:

Sirková... environmentálna záťaž

PVf-1 ● prieskumný vrt - nevystrojený

MVP-1 ● hydrogeologický (monitorovací) vrt - vystrojený

GVP-1 ● sonda GeoProbe - odber zeminy + podzemnej vody

GZP-1 ● sonda GeoProbe - odber zeminy

11 ● odber vzorky riečneho sedimentu

4 ✕ odber vzorky povrchovej vody

1 ✕ odber vzorky povrchovej vody na ekotoxicitu

MO-1 — objekt na meranie prietoku

MES — línia geofyzikálneho profilu MES - odporová tomografia (multikábel)

H-H hydrometrické meranie

PK-1 ● existujúci prieskumný vrt

**PK1**


**PK1**

hranica prieskumného územia



navážky a antropogénne sedimenty hrúbky > 1 m


Obsah Sb v riečnych sedimentoch [ $\mu\text{g/l}$  suš.]



> 25 (ID)



> 50 (IT)




100 - 200 (> 2x IT)



200 - 300 (> 4x IT)



> 300 (> 6x IT)



## Záver analýzy rizika

**Environmentálne riziká hodnotené pre **As** a **Sb** v biologickej kontaktnej zóne pre územie znečistené ukladaním ťažobných odpadov **potvrdil riziko znečistenia pôd a zemín** – materiál odkaliska, háld flotačného kalu a banských háld. Na posúdenie environmentálneho rizika boli použité hodnoty pre skupinu využitia územia č. 3 – Stavby, priemysel, infraštruktúra, nevyužívané lokality.**

### Zdravotné riziká

#### Karcinogénne (As):

Jednotlivec: ingescia podz. vody:

- obyvateľ (dospelý, adolescenti)
- lesný pracovník

Populácia: ingescia podz. vody a zeleniny

- obyvateľ (dospelý)
- : ingescia závlahovej vody
- obyvateľ (adolescent)

# Záver analýzy rizika

Zdravotné riziká hodnotené pre **As** a **Sb**:

**Nekarcinogénne (Sb a As):**

ingescia podz. vody -stav vyžadujúci okamžitý sanačný zásah

- obyvateľ (dospelý, adolescenti)
- lesný pracovník

## Návrh sanácie

- Nakoncentrovanie zdrojov kontaminantov
- Izolácia a drenáž telies odkalísk
- Zvedenie podzemných vôd do sedimentačnej nádrže v kombinácii s prevzdušnením a dosycovaním Fe do roztoku.




# PRIEŠKUM ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie



## Prieskum environmentálnej záťaže KS (012) / Poproč - Petrova dolina SK/EZ/KS/353, Register B




**Lokalita Poproč v registri EZ evidovaná  
KS (012) / Poproč - Petrova dolina  
SK/EZ/KS/353, Register B.**

**Opustené Sb ložisko Poproč je situované v JV časti Spišsko-gemerského Rudohoria,  
tažba Sb rudy začala v 17. storočí a definitívne bola ukončená v roku 1965.**

**Hlavným minerálom Sb žíl je vždy kremeň a antimonit, vedľajšie minerály sú pyrit,  
arzenopyrit, markazit, pyrotit, berthierit, chalkopyrit, tetraedrit, sfalerit, zinkenit,  
füllöpit, jamesonit, chalkostibit a senarmontit.**

**V rokoch 1931 – 1965 sa v Poproči vyťažilo 10,3 kt antimónu a 80 kg zlata. Kvalita rúd tu  
bola 1,85% Sb, 12,6% Fe, 0,12% Cu, 0,01% Zn, 0,19% As a 0,4% Pb s obsahom 3 – 6 g.t-1  
Au v koncentrante.**

# Vytýčenie predmetného územia



**40 KOPANÝCH SOND - ZEMINY**

**9 NEVYSTROJENÝCH VRTOV**

**6 HYDROGEOLOGICKÝCH VRTOV**


**10 MONITOROVACÍCH BODOV**

- POVRCHOVÉ VODY A RIEČNE SEDIMENTY

**4 MONITOROVACIE BODY - STUDNE**


**2 VÝTOKY ZO ŠTÔLNÍ (AGNES A ANNA)**

**+ 1 STARŠÍ HYDROGEOLOGICKÝ VRT**




# voľne deponované odkaliskové kaly a ťažobné odpady na lokalite Poproč









# odkaliskové sedimenty/kaly



- Neutralizačný potenciál: priemer pre odk. 1+3 → 17 ton CaCO<sub>3</sub>/100 ton materiálu
- Tvorba H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>: priemer pre odk. 1+3 → 2 kg/tonu materiálu

# Situačný model lokality EZ Poproč – Petrova dolina





# štôlňa Agnes 2015



## OBSAHY VYBRANÝCH ANORGANICKÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK VO VZORKÁCH POVRCCHOVÝCH VÔD

vzorka	As_1	As_2	Sb_1	Sb_2	Zn_1	Zn_2	Cd_1	Cd_2	Fe_1	Fe_2
POPV -1	2	3	< DL	< DL	12	5	< DL	< DL	0,21	0,21
POPV -2	< DL*	2	154	133	16	< DL	< DL	< DL	0,18	0,08
POPV -3	< DL	3	119	199	12	< DL	< DL	< DL	0,15	0,18
POPV -4	46	10	313	306	130	55	< DL	< DL	2,76	0,25
POPV -5	17	51	144	275	809	48	3	< DL	22,85	0,58
POPV -6	23	100	278	369	75	58	< DL	< DL	1,09	0,79
POPV -7	42	93	285	261	51	49	< DL	< DL	0,84	0,58
POPV -8	14	57	201	173	19	18	< DL	< DL	1,41	1,63
POPV -9	2	2	5	5	6	7	< DL	< DL	0,45	0,63
POPV -10	3	3	9	8	13	6	< DL	< DL	0,42	0,66
MH NV 269/2010	50 µg/l		25 µg/l		1000 µg/l		5 µg/l		2 mg/l	



**štôlňa Agnes**

**September 2004**



**štôlňa Agnes**

**August 2007**



## Materiálová bilancia transportu kontaminantov v povrchovej vode vo forme suspenzií (pevná fáza, Fe oxyhydroxidy, frakcia nad 0,45 µm)

	suspenzia (g.l <sup>-1</sup> )	prietok (l.s <sup>-1</sup> )	transport (kg denne)	transport (kg ročne)	Sb (g/kg)	As (g/kg)	ročne Sb (kg)	ročne As (kg)
Agnes	0,0025	5	0,54	197,10	14	58	2,76	11,43
Olšava pod Agnes	0,01	26,4	11,40	4162,75	14	58	58,28	241,44

Obsahy As a Sb boli použité z analýzy okrového sedimentu

# Závery pre lokalitu EZ Poproč

- Veľké množstvo kontaminantov v prostredí
- Preukázané riziko šírenia znečistenia
- Preukázané zdravotné riziko, najmä pitím vody zo studní
- Najnebezpečnejšie kontaminanty As a Sb
- Úplná sanácia nemožná
- Zabezpečiť ochranu ľudského zdravia – opäťovné zdôraznenie využívania podzemných vôd, BOZP pre pracovníkov miestnych lesov



# PRIEŠKUM ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie



## Prieskum environmentálnej záťaže Smolník – tŕňba pyritových rúd (SK/EZ/GL/237)



Rôznofarebné okre vyzrážané na výtoku banskej vody zo šachty Pech a na sútoku s potokom Smolník



Obr. č. 55 Akumulácia zrážkovej vody na halde metalurgickej trosky



Obr. č. 56 Akumulácia zrážkovej vody na halde ťažobného odpadu pri píle v obci Smolnická Huta



Obr. č. 57 Rozsiahle závalové pásma v hale nad starým banským závodom






Obr. č. 53 Sútok potoka Smolník s riekou Hnilec



Obr. č. 29: Vrchná výusť drenážnej vody z odkaliska



Obr. č. 30: Spodná výusť drenážnej vody z odkaliska



Vysvetlivky:			
HGS-6	hydrogeologický monitorovací vrt (zabudovaný)		
MS-1	prieskumný vrt (nezabudovaný)		
S-6	prieskumná sonda		
SO-1	prieskumná sonda situovaná v telesse odkališka		
oranžové	ohrianičenie banských hald		
ružové	ohrianičenie odkališka		
označenie vrtu	obsah kontaminantu (mg.kg⁻¹ suš.)		
MS-1	As 167,29	prekročenie IT kriteria*	
	Sb 62,33	prekročenie ID kriteria*	
		* v zmysle Smernice MŽP SR č. 102/15-7	

V prípade, že bol z daného vrtu/sondy odobraný z pasma prezdušnenia viac vzoriek, uviedla sa priemerná hodnota

Objednávateľ:	Ministerstvo životného prostredia SR Námestie Ľudovíta Štúra 1, 012 35 Bratislava	Číslo prílohy:	A.6
Zhotoviteľ:	Centrum environmentálnych služieb, spol. s r.o. Príbranov 25, 811 09 Bratislava RES-COMBOO spol. s r.o. Kostivalova cesta 4, 974 10 Banská Bystrica	Datum:	V/2015
Názov úlohy:	Prieskum environmentálnej záťaže Smolník - ťažba pyritových rôd, SK/EZ/GU/237	Číslo úlohy:	16/2014/7.2
Názov prílohy:	Mapa znečistenia horninového prostredia v pasme prezdušnenia	Mapový list:	37-23-08 37-23-17
		Miera:	1 : 12 500

Rekisko

HAC NANOLOVSKÉ

HGS-1

#### Vysvetlivky:

HGS-6



hydrogeologickej monitorovacej vŕtu (zabudovaný)

MS-1



prieskumný vŕt (nezabudovaný)

S-6



prieskumná sonda

SO-1



prieskumná sonda situovaná v telese odkališka

ohrianičenie banských hŕad

SO-2



ohrianičenie odkališka


označenie vŕtu obsah kontaminantu ( $\text{mg} \cdot \text{kg}^{-2}$  suš.)


HGS-3 As 247,36 prekročenie IT kritéria\*


HGS-6 As 01,43 prekročenie ID kritéria\*

\* v zmysle Smernice MŽP SR č. 1/2015-Z

V prípade, že bol z daného vŕtu odobraných z pásma nasýtenia viac vzoriek, uviedla sa priemerná hodnota









## Vysvetlivky:

PS-7	hydrometrický profil
HGS-6	hydrogeologický monitorovací vrt (zabudovaný)
MS-1	překumný vrt (nezabudovaný)
S-8	překumná sonda
SO-1	překumná sonda zahrnovající v letecké odhalení
(orange)	ochranné barakové hradby
(pink)	ochranné odhalení

označení profilu: max. naměřený obsah kontaminantu ( $\text{mg}^{-3}$ )  
 PS-4 As 0,336 (právě vedený interval)  
 \* z mapy Polity 1:1 Mapového území ČR J. 300000012,4.










# PRIEŠKUM ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie



## Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže SN (006) / Rudňany – ťažba a úprava rúd SK/EZ/SN/899









# PRIEŠKUM ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie





## Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže Nižná Slaná – odkalisko a haldy (RV (010) / Nižná Slaná - banský závod a okolie (SK/EZ/RV/784)

# Portál štôlne Manó s výtokom banskej vody



**Výtok banskej vody  
do rieky Slaná**






# PRIEŠKUM ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie




## Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže Slovinky tŕňba a úprava rúd (SK/EZ/SN/900)




Príloha A 7.3. Plochy znečistenia zemín v pásme nasýtenia - As





Príloha A 6.1. Plochy znečistenia zemín v pásme prevzdušnenia - Hg



Príloha A 7.4. Plochy znečistenia zemín v pásme nasýtenia - Sb



Príloha A 7.2. Plochy znečistenia zemín v pásme nasýtenia - Cu





# Odkalisko SLOVINKY

Odkalisko sa začalo stavať v roku 1967 s projektovanou výškou jej navýšenia aby hrádza dosiahla 133 m. Jeho životnosť bola plánovaná do roku 2000. Plánovaný maximálny objem odkaliska je 6 468 000 m<sup>3</sup>.

# Odkalisko SLOVINKY – environmentálna záťaž?

Odkalisko nad obcou Slovinky - údolné odkalisko s druhom ukladaného materiálu R (kal z úpravy rudy), podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch kategórie O (ostatný odpad). Odkalisko je nevyužité, vo vrchnej časti súvislá vrstva jemnozrnnej priemyselnej strusky (cca 5-6 m) z Kovohút Krompachy. Povrchová vrstva nie je zrekultivovaná, jedná sa o tzv. „suché odkalisko“.

Mineralogické zloženie kalov: kremeň, siderit, tetraedrit, chalkopyrit, pyrit. Sulfidy: chalkopyrit, tetraedrit, arzenopyrit, pyrit, zriedkavo galenit, sfalerit, bornit, bournonit, jamesonit, antimonit, Bi sulfosoli, Cu - arzenopyrit (Antal, 1990).

Významným kontaminantom je As, Cu, Sb, Ba, Hg a Mo. Lokalita Slovinky (ťažba Fe-rúd) bola vyčlenená ako ôsma najohrozenejšiu, kde sanačné riešenie negatívnych vplyvov banskej činnosti na životné prostredie je nevyhnutné (MŽP SR, SAŽP, 2005), ale okrem technických prác zameraných na úpravu drenážneho systému odkaliska sa k sanačným prácам dodnes nepristúpilo.

Vrtné jadro  
flotačný kal  
- vrt SLO 1

	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe celk.	CaO	MgO	TiO <sub>2</sub>	MnO
	% suš.	% suš.	% suš.	% suš.	% suš.	% suš.	% suš.
200-300	38,96	5,68	41,61	7,18	2,97	0,239	0,318
900-1000	61,24	7,98	13,4	1,9	3	0,3	0,396
1800-1900	58,11	7,37	14,86	1,8	3,57	0,293	0,483

	Na <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> O	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Scelk.	Ssulf	SO <sub>3</sub>	strz 950
	% suš.	% suš.	% suš.	% suš.	% suš.	% suš.	% suš.
200-300	0,38	0,38	0,09	0,47	0,44	0,08	-0,02
900-1000	0,06	0,22	0,06	0,37	0,33	0,12	7,87
1800-1900	0,05	0,15	0,06	0,16	0,13	0,06	8,5


	Cu	Zn	Pb	Cd	Co	Ni	As
	mg/kg						
200-300	6682	35931	1397	2,788	244	321	188,9
900-1000	1635	2389	221	-0,3	27	50	230,6
1800-1900	1775	5167	439	-0,3	26	62	98,4

	Sb	Hg	Ba	Sn	Cr
	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
200-300	350,6	0,325	1011,1	1295	2695
900-1000	101,1	1,305	1075,4	1451	2843
1800-1900	139,4	2,049	1083,9	235	527




# Koncentrácie sledovaných stopových prvkov vo vodnom výluhu z odkaliskových sedimentov podľa EN 12457

## limitné hodnoty pre hodnotenie pre nie-nebezpečný odpad





# Koncentrácie sledovaných stopových prvkov v slabokyslom výluhu z odkaliskových sedimentov podľa metodiky TCLP 1311.



limitné hodnoty pre **Sb (0,05 mg.l<sup>-1</sup>) pre triedu vylúhovateľnosti I, 0,1 mg.l<sup>-1</sup> pre triedu vylúhovateľnosti II, 5 mg.l<sup>-1</sup> pre triedu vylúhovateľnosti III.), Cu (0,1 mg.l<sup>-1</sup>) pre triedu vylúhovateľnosti I, 1,0 mg.l<sup>-1</sup> pre triedu vylúhovateľnosti II, 10 mg.l<sup>-1</sup> pre triedu vylúhovateľnosti III) podľa limitných hodnôt zákona 606/1992 Zb.z.**

**I. trieda vylúhovateľnosti**  
predstavuje najnižšie vylúhované množstvo prvku,  
**III. trieda najvyššie množstvo vylúhovaných prvkov.**








**Súčasný stav na lokalite Slovinky**



# ANTIMONITOVÉ ŽILY V OKOLÍ ČUČMY



# BANSKÉ ODPADY A ICH DOPAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE OKOLIA Sb LOŽiska ČUČMA - ODKALISKO



LOKALITA: ČUČMA  
OKRES: ROŽŇAVA  
KRAJ: VÝCHODOSLOVENSKÝ  
SÚRADNICE: X=  
Y=  
Z=  
KÓTA VRTU:



VRT č. ČUČMA ODK.  
ÚČEL: prieskumný monitorovací vrt  
M = 1: 200  
HĽBKA VRTU: 10m

Mierka v m	Technické údaje				VÝKRES JADRA	HL.	
	Primer vru	Pádlo	Hĺfka	Hrubka vrstvy			
-	20	20					
-	70	50					
-	150	45					
-							
- 1							
- 2							
- 3							
- 4							
- 5	500	385					
-	525	25					
-	575	50					
- 6							
- 7	700	125					
-	750	50					
- 8	800	50					
- 9	900	100					
- 10	1000	100					

# CHARAKTERISTIKA ODKALISKOVÉHO MATERIÁLU




# OBSAH KONTAMINANTOV (ANTIMÓN A ARZÉN) V MATERIÁLI ODKALISKA




Hĺbka odberu vzorky	Fe (%)	As (g/kg)	Sb (g/kg)
70 – 115	24,77	0,05	0,16
300 – 350	20,47	0,08	0,49
<b>525 – 570</b>	<b>1,31</b>	<b>1,02</b>	<b>11,74</b>
570 – 700	2,54	0,70	5,23
750 - 800	4,26	0,01	0,09

Najvyšší obsah Sb  
kyslíkatých  
minerálnych fáz




## Lokalizácia odberových miest na lokalite ČUČMA



# Základné geochemické parametre pôd

Vzorka	As	Co	Cu	Hg	Ni	Pb	Sb	Zn
CUP-2	32,0	6,2	12,8	0,1	11,0	23,5	12,2	95,0
CUP-3A	2 253,0	23,9	19,8	0,4	13,1	52,0	755,5	76,0
CUP-3B	763,0	15,0	17,9	0,3	11,1	73,2	2 013,0	101,0
CUP-4	185,0	9,4	16,9	0,3	8,1	37,6	484,3	57,0
CUP-6A	134,0	195,0	97,5	2,0	37,3	46,7	1 180,0	140,0
CUP-6B	110,0	16,4	53,3	1,6	24,6	32,4	882,0	90,0
CUP-7	469,0	9,4	31,7	0,6	19,0	83,5	4 106,0	189,0
CUP-8A	16,0	13,6	17,8	0,2	16,2	23,1	6,9	43,0
CUP-8B	19,0	12,2	54,6	0,4	16,0	24,7	13,4	44,0
CUP-10	98,0	15,1	55,4	0,8	44,5	35,2	297,3	98,0
CUP-11A	557,0	5,9	77,9	0,2	7,4	253,8	142 322,0	93,0
CUP-11B	498,0	5,1	64,0	0,5	6,2	215,8	121 061,0	73,0
CUP-13	43,0	11,2	11,3	0,1	9,7	27,1	78,2	33,0
CUP-14	171,0	6,3	13,0	0,2	10,0	45,8	1 644,0	60,0

Vzorka	pH H <sub>2</sub> O	pH KCl	EC (µS/kg)
CUP-2	5,41	4,45	109,00
CUP-3A	6,91	6,3	391,00
CUP-3B	7,74	7,42	254,00
CUP-4	6,71	6,02	110,00
CUP-6A	6,23	5,43	108,00
CUP-6B	6,63	5,78	70,00
CUP-7	5,58	4,67	78,00
CUP-8A	5,83	4,5	64,00
CUP-8B	5,95	4,72	66,00
CUP-10	7,34	6,98	237,00
CUP-11A	2,84	2,06	718,00
CUP-11B	2,82	2,24	711,00
CUP-13	7,17	6,8	169,00
CUP-14	4,07	3,31	126,00



## OBSAH TOXICKÝCH PRVKOV (Sb A As) V PÔDACH

Názov vzorky	Pb (%)	As (g/kg)	Sb (g/kg)
CUP 2B	0,04	0,10	0,40
CUP 3	0,02	0,04	0,01
CUP 4	0,04	0,07	0,47
CUP 5	0,04	0,08	0,40
CUP 6	0,08	0,07	0,19
<b>CUP 7</b>	<b>0,16</b>	<b>0,20</b>	<b>0,51</b>

Limitná hodnota pre olovo v ílovitej poľnohospodárskej pôde je 0,11 g/kg

Limitná hodnota pre arzén je 0,03 g/kg

**Množstvo Sb v zeminách v zóne prevzdušnenia  
(územie s koncentráciami nad  $80 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$  = nad IT hodnotu)**

Znečistená plocha	Priemerná hrúbka vrstvy (m)	Priemerná koncentrácia znečistujúcej látky ( $\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ suš.)	Rozloha znečistenej plochy ( $\text{m}^2$ )	Objem znečistenej zeminy ( $\text{m}^3$ )	Hmotnosť znečistenej zeminy (t)	Hmotnosť znečistujúcej látky (t)
Čučma (s extrémnymi hodnotami v pôdach)	0,5	12 167,56	6 385 875,00	3 192 937,50	4 348 780,88	52 914,05
Čučma (bez extrémnych obsahov v pôdach)		784,33			4 348 780,88	3 410,88
Celkové množstvo znečistujúcej látky - Sb v zeminách (t)						

**Čučma – porovnanie celkového množstva znečistujúcej látky Sb v zeminách (t) v prípade výpočtu s použitím extrémnych hodnôt obsahov Sb v pôdach**

# Odkalisko MEDZIBROD opustené Sb-Au ložisko (Nízke Tatry)

- ťažba od roku 1926, hlavná doba ťažby a spracovania rudy 1941-1945
  - 32 ton rudy denne, cca 9000 ton ročne, opustené od 1950
  - spracovanie rudy v miestnej flotačnej prevádzke (1935 – 1950)
- ⇒ **ODKALISKO**



# Odkalisko MEDZIBROD opustené Sb-Au ložisko (Nízke Tatry)





**voľne deponované  
odkaliskové kaly a  
ťažobné odpady na  
lokalite Medzibrod**



# Odkalisko MEDZIBROD opustené Sb-ložisko

## Materiál odkališka


0 – 20 cm, oxidized sediment with yellowish-brown and orange tint

20 – 50 cm, changing of oxidized sediment with layers of fresh waste in the thickness of 1-10 cm,  
lower part is saturated by water

50 cm – subsoil, fresh clayey sediment saturated by water



# Odkalisko MEDZIBROD opustené Sb-Au ložisko (Nízke Tatry)




- povrch odkaliska ~ 800 m<sup>2</sup>
- koncentrácie polutantov vo výtoku z odkaliska:  
**As – 0,4 mg/l, Sb – 0,58 mg/l**  
(Blaha et al., 1993),
- 70 kg kalcitu na 1 tonu odpadu = **NIE AMD**  
(Chovan et al., 2010)

units	As mg/kg	Sb mg/kg	Pb mg/kg	Zn mg/kg	Cu mg/kg	Hg mg/kg	Fe wt.%
MDZ 6	5295,3	3013,3	150,2	16,5	20	0,4	2,1

## bilancia As v povchových vodách

← Borovský potok (pozadová hodnota) = **0,032 mg/l**



# Fe okrove suspenzie - POPROČ

- ▶ 100 l vzorka banskej vody - 4,29 g Fe okrov = 0,0429 g/l
  - ▶ Toto veľké množstvo odzrkadluje aj stav v okolí štôlne Agnes
- ▶ Pri nemenných podmienkach a výtoku 5 l/s = 6 750 kg zrazenín ročne
- ▶ Tvorba zrazenín znižuje množstvo rozpusteného Fe a iných prvkov (As a Sb)
- ▶ Chemické zloženie Fe oxyhydroxidov prirodzene vznikajúcich v okolí štôlne Agnes

(n=5)	[mg/kg]									
	Fe	As	Sb	Zn	Pb	P	Cl	K	Ti	Mn
Priemer	1 990 531	59 403	18 898	1 725	587	7 922	3 423	4 500	1 291	466
Min	1 902 320	56 822	16 355	1 680	421	7 120	3 121	4 198	980	397
Max	2 082 987	62 348	19 751	1 835	730	8 830	3 987	6 112	1 431	655

► Účinok prevzdušňovania na vzorky z lokality Poproč

POPROČ	Ústie štôlne Agnes		100 m od ústia štôlne	
	Množstvo zrazeniny [g]	[g/l]	Množstvo zrazeniny [g]	[g/l]
Bez aerácie	0.0380	0.0090	0.2210	0.0230
3-dňová aerácia	0.5031	0.0530	0.5300	0.0560


- Prevzdušňovaním sa zvýšila tvorba Fe zrazenín 6-násobne
- Voda z drenážného kanála (100 m od Agnes) už čiastočne prevzdušnená



Smolník



Poproč



Dúbrava



Slovinky



Merník

## ► Prehľad kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností vzoriek

VZORKA	objem vody [ml]	množstvo filtrátu [g]	g/l	Fe [mg/l]
SMOLNÍK	2 830	0,7169	0,2533	222,4055
POPROČ	2 605	0,101	0,0388	15,9321
DÚBRAVA	5 290	0,0218	0,0041	<DL
SLOVINKY	11 000	0,0838	0,0076	2,4744
MERNÍK - V1	810	0,0384	0,0474	0,0870
MERNÍK - V2	880	0,2704	0,3073	0,0520

Obsah Ni a Hg v  
pevnej zložke po  
filtrácii vôd z lokality  
Merník

VZORKA	[mg/kg]	
	Ni	Hg
MERNÍK - V1	750	3,2
MERNÍK - V2	339	2,7

Koncentrácie vybraných  
prvkov v okrových  
zrazeninách z lokality  
Merník

	Cu	Zn	Vo	Ni	As	Sb	Hg	Cr	Fe
Vzorka	mg/kg sušiny								% sušiny
MERNÍK - V1	121	73	15	71	46,75	0,84	0,699	199	17,44
MERNÍK - V2	109	106	20	358	20,17	1,14	2,214	519	22,81

# Banské lokality – ZÁVERY pre realizované projekty prieskumu EZ a sanácie EZ

Identifikácia primárneho zdroja znečistenia na týchto lokalitách je komplikovaná vzhľadom na charakter a rozsiahle plochy predmetných území (s výnimkou lokality Merník - relatívne malá plocha územia).

Primárny zdroj znečistenia väčšinou → banské haldy, odvaly, flotačné kaly a ich rozplavovanie a zvetrávanie (spôsobujú znečistenie pôd/zemín, povrchových vôd).

Kontaminácia pôd/zemín v pásme prevzdušnenia (biologická kontaktná zóna) je výsledkom kombinácie procesov prirodzeného zvetrávania hornín s vyšším podielom minerálnych fáz obsahujúcich rizikové prvky z ťažobnej činnosti.

# Banské lokality – ZÁVERY pre realizované projekty prieskumu EZ a sanácie EZ

Vytekajúce banské vody zo štôlní a drenážne vody z odkalísk = sekundárny zdroj znečistenia pre povrchové vody, ako aj pre pôdy na predmetných lokalitách.

Znečistenie je ovplyvnené nevhodným nakladaním s ťažobnými odpadmi (haldy, odvaly, neriadené odkaliská) → deponované v lesných porastoch a v alúviách lokálnych potokov.

# Banské lokality – ZÁVERY pre realizované projekty prieskumu EZ a sanácie EZ

⇒ hodnotenie šírenia znečistenia → absencia hodnotenia mobility kontaminantov v suspenzii (Fe-okre, hydroxyoxidy Fe) v aktuálnych legislatívnych predpisoch. Tento spôsob šírenia predstavuje kvantitatívne významný spôsob prenosu znečistenia povrchovými vodami.

# Banské lokality – ZÁVERY pre realizované projekty prieskumu EZ a sanácie EZ

⇒ hodnotenie šírenia znečistenia → povaha znečistujúcich látok, ktoré nepodliehajú degradácii a môžu byť v rozpustnej forme transportované povrchovou vodou na veľké vzdialenosť. Znečistujúce látky (najmä As, Sb, Zn, Pb, Ni, Cd) majú tendenciu vo vhodných geochemických podmienkach viazať sa na pevné substráty riečnych a dnových sedimentov (→ a tvoria tak ďalší sekundárny zdroj znečistenia).

# Banské lokality – ZÁVERY pre realizované projekty prieskumu EZ a sanácie EZ

- ⇒ hodnotenie bioprístupného podielu stanovených potenciálne rizikových látok na predmetných lokalitách ?
- ⇒ Realizácia dodatočných chemických analýz = stanovenie extrahovaného podielu rizikových prvkov v kontaminovaných matriciach životného prostredia
- ⇒ Aplikácia experimentálnych postupov (výluhy v  $\text{CaCl}_2$ , kyselina octová, chelatačné činidlá,  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  – súčasť hodnotenia pôd v zákone č. 220/2004 Z. z.)

FINDING FRIENDS WITH THE SAME MENTAL DISORDER



*Murphy's Law*  
*Never replicate a successful experiment.*



# Ďakujem za pozornosť!



**WORKSHOP EZ A GEOLOGICKÁ VEREJNOSŤ**

**STARÝ SMOKOVEC, GRAND HOTEL BELLEVUE,**

**21. – 23. 11. 2018 A 26. – 28. 11. 2018**