



**Správa o vykonávaní smernice 2006/21/ES o nakladaní  
s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení  
a dopĺňa smernica 2004/35/ES**

**Slovenská republika**



# Dotazník na podávanie správ členských štátov o vykonávaní smernice 2006/21/ES

za obdobie od 1.5.2014 do 30.4.2017

**ČASŤ B. OTÁZKY, NA KTORÉ SA MÁ ODPOVEDAŤ ZA VŠETKY VYKAZOVANÉ  
OBDOBIA**

## 1. Administratívne opatrenia a všeobecné informácie

**a)** Uveďte správny orgán (názov, adresu, kontaktnú osobu, e-mail) zodpovedný za koordinovanie odpovedí na tento dotazník.

Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica  
Ing. Štefan Tóth, [toth@hbu.sk](mailto:toth@hbu.sk)

**b)** Ak to je možné, použite tabuľku v prílohe a uveďte odhad počtu zariadení na nakladanie s ťažobným odpadom na území členského štátu.

Tabuľka v prílohe č. 1

**c)** Uveďte počet prípadov zariadení na nakladanie s odpadmi kategórie A v prevádzke na vašom území s potenciálnym environmentálnym vplyvom a vplyvom na zdravie ľudí v inom členskom štáte.

Počet úložísk kategórie A v prevádzke na území SR s potenciálnym environmentálnym vplyvom: 3.

Počet úložísk kategórie A v prevádzke na území SR s vplyvom na zdravie ľudí v inom členskom štáte: 0.

## 2. Programy nakladania s ťažobným odpadom a prevencia závažných havárií a informácie

**a)** Uveďte krátky opis:

**1.** počtu programov odpadového hospodárstva schválených alebo zamietnutých dočasne alebo definitívne počas vykazovaného obdobia a

Schválené plány nakladania počas vykazovaného obdobia: 3.

Plány nakladania zamietnuté dočasne alebo definitívne počas vykazovaného obdobia: 0.

**2.** ak je to vhodné a možné, hlavné dôvody definitívneho odmietnutia niektorého programu odpadového hospodárstva.

Žiadne neboli definitívne odmietnuté počas vykazovaného obdobia.

**b)** Uveďte zoznam vonkajších havarijných plánov uvedených v článku 6 ods. 3 uvedenej smernice. Ak nie všetky zariadenia kategórie A majú havarijné plány, uveďte počet chýbajúcich plánov a harmonogram prípravy týchto plánov.

Orgány na úseku nakladania s ťažobným odpadom nemajú podľa zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 514/2008 Z. z.“) možnosť kontrolovať

vypracovanie vonkajšieho havarijného plánu. Majú možnosť kontrolovať len poskytnutie podkladov prevádzkovateľmi na vypracovanie týchto plánov.

Kontrolami bolo zistené, že dvaja prevádzkovatelia úložísk kategórie A poskytli všetky potrebné podklady na vypracovanie vonkajších havarijných plánov. V roku 2015 v rámci neplánovaných kontrol bola skontrolovaná realizácia vonkajších havarijných plánov v príslušných obciach (14.-15. 12. 2015, Jelšava, Markušovce).

Jeden prevádzkovateľ úložiska kategórie A (Nižná Slaná) je v konkurze a nesplnil si žiadne povinnosti vyplývajúce z § 5, 6, 7, 11 zákona č. 514/2008 Z. z.

**c)** Ak sa vo vašej krajine pripravil zoznam inertných odpadov, ako sa uvádza v článku 2 ods. 3 rozhodnutia Komisie 2009/359/ES z 30. apríla 2009, ktorým sa ukončuje vymedzovanie pojmu ‚inertný odpad‘, pokiaľ ide o vykonávanie článku 22 ods. 1 písm. f) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu poskytnite kópiu uvedeného zoznamu vrátane krátkeho opisu informácií a údajov použitých na určenie toho, či sa uvedený odpad môže vymedziť ako inertný.

Podľa § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 255/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ťažobný odpad považuje za inertný, ak spĺňa kritéria ustanovené osobitným predpisom (rozhodnutie Komisie 2009/359/ES). Zároveň obsah látok v ťažobnom odpade, ktoré by mohli poškodzovať zdravie ľudí alebo životné prostredie, je dostatočne nízky z hľadiska bezvýznamného rizika pre zdravie ľudí alebo životné prostredie, ak nie sú presiahnuté prahové hodnoty znečistenia alebo vnútroštátne požadované hodnoty alebo ukazovatele a normatívy znečistenia zeminy stanovené na vyhodnotenie záväzkov podniku z hľadiska ochrany životného prostredia v privatizačnom projekte.

Zoznam inertných ťažobných odpadov, pri ktorých sa nevyžaduje špecifické skúšanie, je uvedený v prílohe č. 1 k vyhláške č. 255/2010 Z. z.. Zoznam je uvedený v prílohe č. 2 tohto dotazníka.

### **3. Povolenie a finančná zábezpeka**

Ak to je možné, použite tabuľku v prílohe a uveďte počet úložísk, ktorým bolo vydané povolenie v súlade s ustanoveniami smernice.

Príloha č. 1

### **4. Postupy pri uzatváraní a po uzavretí, inventarizácia**

**a)** Uveďte koľko procesov uzatvárania podľa článku 12 uvedenej smernice sa uskutočnilo a/alebo schválilo počas vykazovaného obdobia.

Počas vykazovaného obdobia sa dokončil proces uzatvárania podľa článku 12 smernice na 7 úložiskách. V procese uzatvárania je 1 úložisko.

**b)** Koľko zariadení je uzavretých a pravidelne monitorovaných vo vašej krajine?

Na jednom uzavretom úložisku (podľa zákona č. 514/2008 Z. z.) boli stanovené podmienky na monitorovanie. Na úložiská patriacich do kategórie uzavretých a opustených sú vykonávané monitorovacie práce na 10 odkaliskách.

## 5. Štátny dozor

**a)** Uvedte počet kontrol uskutočnených počas vykazovaného obdobia, pričom podľa možnosti rozlíšte kontroly uskutočnené:

### 1. v zariadeniach kategórie A a iných zariadeniach

Úrady štátnej banskej správy majú určeného jedného inšpektora, v referáte ktorého je ukladanie banských odpadov a správa odpadov z ťažobného priemyslu. Obvodné banské úrady plánujú svoju činnosť v plánoch hlavných úloh na jednotlivé roky a príprava plánov kontrolnej činnosti v rámci plánu hlavných úloh jednotlivých úradov na úseku ťažobných odpadov sa robí v koordinácii s MŽP SR.

Za vykazované obdobie bolo z úrovne štátnej banskej správy na úložiskách odpadov z ťažobného priemyslu vykonaných celkom 102 kontrol. Z toho 74 koordinovaných kontrol v súčinnosti s MŽP SR. Na zariadeniach kategórie A bolo vykonaných 14 kontrol.

### 2. v zariadeniach na nakladanie s inertným odpadom

Spolu 83 kontrol.

### 3. v zariadeniach na nakladanie s neinertným odpadom a odpadom, ktorý nie je nebezpečný.

Spolu 5 kontrol.

Ak sa plán kontrol vypracoval na príslušnej geografickej úrovni (národnej/regionálnej/miestnej), poskytnite kópiu tohto plánu (týchto plánov) v prílohe k správe.

Orgány štátneho dozoru vypracúvajú ročné plány kontrol a vykonávajú sa aj neohlásené kontroly u prevádzkovateľov ťažobnej činnosti.

Plány kontrolnej činnosti podľa zákona č. 514/2008 Z. z. sú čiastkovými úlohami „Plánu hlavných úloh obvodných banských úradov SR“ pre daný rok. Príloha č. 3 obsahuje vyhodnotenie Plánov kontrol jednotlivých obvodných banských úradov za príslušné roky.

**b)** Koľko prípadov nesúladu s ustanoveniami uvedenej smernice sa zistilo? Uvedte hlavné dôvody nesúladu a opatrenia prijaté s cieľom zabezpečiť súlad s uvedenou smernicou.

V prípade nesúladu s ustanoveniami uvedenej smernice boli prijaté opatrenia s lehotou na odstránenie zisteného nedostatku, sankcie v hodnotiacom období neboli udelené. Dôvody sú uvedené vo vyhodnotení PHÚ na úseku ťažobného odpadu vid'. Príloha č. 3 k dotazníku.

## 6. Ďalšie príslušné informácie

**a)** Zhrňte hlavné ťažkosti, ktoré sa vyskytli pri vykonávaní uvedenej smernice. Ako sa tieto problémy prekonali?

Ťažkosti z pohľadu niektorých obvodných banských úradov:

Pretrvávajú problémy zo strany jednej organizácie v konkurze pri plnení povinnosti vyplývajúcich z § 5, 6, 7, 11 zákona č. 514/2008 Z. z., úložisko nie je prevádzkované, nemá plán nakladania a je de facto opustené.

**b)** Uvedte ďalšie pripomienky, návrhy alebo informácie súvisiace s vykonávaním uvedenej smernice.

Vo väčšine prípadov ťažobný odpad je inertný materiál alebo neznečistená zemina, s ktorou sa počíta v pláne rekultivácie, alebo sa s týmto odpadom dá naložiť ako s výrobkom – napr. zásypový materiál. Taktiež nie je doriešený postup zhodnocovania a znovu využitia ťažobných odpadov.

Ďalej bude potrebné doriešiť režim na úložiskách ťažobného odpadu v dobývacích priestoroch po zániku oprávnenia ťažobnej organizácii, ktorá je prevádzkovateľom úložiska.

## Príloha č. 1

	V prevádzke	V prevádzke s povolením <sup>(1)</sup>	V prechode <sup>(2)</sup>	V etape uzatvárania <sup>(3)</sup>	Uzavreté alebo opustené <sup>(4)</sup>
Katégoria A <sup>(5)</sup>	3	2	-	-	-
Katégoria A - zariadenia patriace do pôsobnosti smernice „Seveso“ <sup>(6)</sup>	-	-	-	-	-
Iné ako katégoria A	106	106	-	1	7
Inertný odpad <sup>(7)</sup>	104	104	-	1	7
Neinertný odpad, ktorý nie je nebezpečný	2	2	-	-	-
Spolu	109	108	-	1	7

<sup>(1)</sup> - Počet zariadení, ktoré disponujú povolením spĺňajúcim požiadavky podľa uvedenej smernice.

<sup>(2)</sup> - Počet zariadení, ktoré sa uzatvoria pred rokom 2010 a spadajú do pôsobnosti článku 24 ods. 4.

<sup>(3)</sup> - Počet zariadení, v prípade ktorých stále prebieha proces uzatvárania (článok 12).

<sup>(4)</sup> - Ak to je možné, uveďte odhad počtu opustených a uzavretých zariadení, ktoré sú potenciálne nebezpečné a spadajú do pôsobnosti článku 20 uvedenej smernice.

<sup>(5)</sup> - Zariadenia zaradené do katégorie A v súlade s článkom 9 uvedenej smernice.

<sup>(6)</sup> - Zariadenia patriace do rozsahu pôsobnosti smernice 96/82/ES.

<sup>(7)</sup> - Zariadenia upravujúce výlučne inertný odpad podľa uvedenej smernice.

## **Príloha č. 2**

### **Zoznam inertných ťažobných odpadov, pri ktorých sa nevyžaduje špecifické skúšanie**

#### **Odpady z ťažby vyhradených nerastov**

1. Ťažobný odpad z ťažby magnezitu.
2. Ťažobný odpad z ťažby diatomitu, sklárskych a zlievarenských pieskov a bentonitu.
3. Ťažobný odpad z ťažby granitu, granodioritu, dioritu, gabra, paleobazaltu (diabasu), serpentínitu (hadca), dolomitu a vápenca, ak sú blokovo dobývateľné a leštiteľné, a travertínu.
4. Ťažobný odpad z ťažby hallozytu, kaolínu, keramických a žiaruvzdorných ílov a ílovcov, perlitu a zeolitu.
5. Ťažobný odpad z ťažby vápenca, dolomitu, slieňa, čadiča (bazaltu a alkalického bazaltu-bazanitu), pokiaľ sú tieto nerasty vhodné na chemicko-technologické spracovanie alebo spracovanie tavením.
6. Ťažobný odpad zložený zo sprievodných hornín slojov uhlia a lignitu.

#### **Odpady z ťažby nevyhradených nerastov**

1. Ťažobný odpad z ťažby stavebného kameňa vrátane kameňa na hrubú kamenársku výrobu.
2. Ťažobný odpad z ťažby štrkopieskov a pieskov vrátane maltárskych pieskov.
3. Ťažobný odpad z ťažby tehliarskych surovín.
4. Ťažobný odpad z ťažby cementárskych korekčných a prídavných surovín.
5. Ťažobný odpad z ťažby prídavných keramických surovín.

### Príloha č. 3

Plány kontrolnej činnosti podľa zákona č. 514/2008 Z. z. sú čiastkovými úlohami Plánu hlavných úloh obvodných bankských úradov SR pre daný rok. Príloha obsahuje vyhodnotenie plánov hlavných úloh a vyhodnotenie plánov kontrol jednotlivých obvodných bankských úradov za príslušné roky.

## Vyhodnotenie plánu hlavných úloh obvodných bankských úradov SR – úlohy k výkonu dozoru nad nakladaním s ťažobným odpadom

### OBÚ v Spišskej Novej Vsi

#### **Rok 2014**

Na základe § 26 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z.z. bola prijatá úloha vykonať v súčinnosti s MŽP SR kontroly zamerané na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u prevádzkovateľov úložísk kategórie A a kategórie B v organizácií **EUROTALC s.r.o. – odval „Gemerská Poloma-odval“**

V rámci vykonávania kontroly v organizácii **EUROTALC s.r.o** bol zistený nasledujúci stav:

Na základe podnetu zo strany SIŽP (súvisiaci spis 594-1421/2014) bola kontrola v organizácii **EUROTALC s.r.o.** - úložisko ťažobného odpadu „Gemerská Poloma - odval“ vykonaná dňa 04.06.2014. V rámci kontroly bolo zistené, že na úložisku sa nachádza ťažobný odpad, ktorý spĺňa podmienky inertného ťažobného odpadu a ktorý bol na základe rozhodnutia tunajšieho úradu zaradený do kategórie B. Uložený ťažobný odpad sa považuje za inertný a podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov je zaradený pod číslom 01 01 02: odpady z ťažby nerastov – odpad z ťažby nerudných nerastov, t.j. ostatný odpad. Uložený ťažobný odpad vznikol počas razenia otvárkovej štôlne ložiska vyhradeného nerastu mastenca, vetracieho komína ako aj ťažobný odpad z dobývania pri overovaní dobývacej metódy. Ťažobný odpad je tvorený zmesou hornín a to najmä fylitov, porfyroidov a granitov. Celkové množstvo uloženého ťažobného odpadu na úložisku „Gemerská Poloma –odval“ je cca 74 756 t.

V rámci vykonanej kontroly bolo zistené, že:

- prevádzkovateľ úložiska má vypracovaný a následne rozhodnutím tunajšieho úradu schválený plán nakladania, ktorý spĺňa náležitosti podľa § 5 zákona č. 514/2008 Z.z. a § 8 vyhlášky č. 255/2010 Z.z. Obsahom predloženého plánu nakladania je podľa § 5 ods. 3 písm. e) zákona č. 514/2008 Z.z. návrh kontrolných a monitorovacích postupov.
- prevádzkovateľ na kontrolovanom úložisku ťažobného odpadu „Gemerská Poloma – odval“ vykonáva pravidelný monitoring a kontrolu úložiska v súlade s schválenými plánmi nakladania. Z vykonaných kontrol vedie v rámci svojej prevádzky písomné záznamy v prevádzkových knihách alebo v knihách kontrol a monitoringu úložísk podľa zákona č. 514/2008 Z.z., ktoré boli v rámci kontroly predložené a kontrolované.



- za účelom zabezpečenia správneho fungovania prevádzky úložiska má prevádzkovateľ v súvislosti s § 10 ods. 6 písm. a) zákona č. 514/2008 Z.z. určenú odborne spôsobilú osobu na pravidelné monitorovanie a kontrolu úložísk, ktorou je Ing. Ján Greňa, ktorý má osvedčenie na vykonávanie funkcie vedúceho lomu podľa § 2 ods. 4 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. vydané Obvodným banským úradom v Košiciach pod. č. 344 838/2008 z 05.03.2008.

- v prevádzke úložiska ťažobného odpadu nenastali podstatné zmeny, pre ktoré by bolo potrebné vypracovať zmenu plánu nakladania a zároveň lehota na preskúmanie plánu nakladania (raz za 5 rokov) vzhľadom na schválenie ešte neuplynula.

Z vykonanej kontroly bol na základe § 26 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 13 ods. 7 zákona č. 10/1996 Z.z. vypracovaný záznam, zaprotokolovaný na tunajšom úrade dňa 05.06.2014 pod č. 594-143/2014 – úložisko „Gemerská Poloma – odval“.

Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie ťažobného odpadu

Na úložisku ťažobného odpadu „Gemerská Poloma – odval“ sa vykonáva minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie uloženého ťažobného odpadu, tým, že sa ťažobný odpad upravuje – drví pomocou mobilného drviča činnosťou R12 a následne sa spracováva na výrobu základkových zmesí, ktoré sa používajú ako základka do vyrúbaných priestorov. Z celkového množstva bolo v roku 2013 týmto spôsobom zhodnotených cca 1662,9 m<sup>3</sup> ťažobného odpadu. Prevádzkovateľ plánuje v budúcnosti takýmto spôsobom v rámci vykonávania banskej činnosti zhodnotiť celé množstvo uloženého ťažobného odpadu.

V rámci vykonávania kontroly v organizáciách **Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. a SMZ, a.s. Jelšava** bol zistený nasledujúci stav:

Na základe vykonaných kontrol bol v súčinnosti s MŽP SR dňa 29.09.2014 a 30.09.2014 v organizáciách Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. a SMZ, a.s. Jelšava (ďalej len „organizácie“) zistený nasledujúci stav:

Plnenie povinností súvisiacich s prevenciou závažných havárií:

Organizácie majú vypracované:

- hodnotenie rizika podľa § 6 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z.z. v lehote podľa § 29 ods. 5 písm. a) bod 1 zákona č. 514/2008 Z.z.,

- plány prevencie závažných havárií pri nakladaní s ťažobným odpadom podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona č. 514/2008 Z.z. v lehote podľa § 29 ods. 5 písm. a) bod 2 zákona č. 514/2008 Z.z.,

- systém riadenia bezpečnosti podľa prílohy č. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. v lehote podľa § 29 ods. 5 písm. a) bod 3 zákona č. 514/2008 Z.z.

- vnútorné havarijné plány podľa § 29 ods. 5 písm. b) bod 1. zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 6 ods. 4 písm. d) zákona č. 514/2008 Z.z. Obsahy vnútorných havarijných plánov spĺňajú náležitosti podľa § 4, 5, 6 a 7 vyhlášky MŽP SR č. 255/2010 Z.z.,

- fyzickou osobou na vykonávanie pravidelnej kontroly plnenia plánu prevencie závažných havárií pri nakladaní s ťažobným odpadom podľa § 6 ods. 4 písm. c) zákona č. 514/2008 Z.z. je v organizácii SMZ, a.s. Ing. I. Dúdor a v organizácii RIS, s.r.o. Ing. L. Lauko, ktorí majú osvedčenia na vykonávanie funkcie na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd

(havárií) podľa § 2 ods. 7 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. vydané tunajším úradom pod č. 571-2246/2011 z 24.10.2011 a pod č. 889/2006 z 05.05.2006,

- organizácie podľa 29 ods. 6 zákona č. 514/2008 Z.z., t.j. do 1. mája 2012 vypracovali a podľa § 6 ods. 5 zákona č. 514/2008 Z.z. zaslali informácie obsahujúce náležitosti podľa prílohy č. 3 zákona č. 514/2008 Z.z. príslušnej obci a zainteresovanej verejnosti podľa § 8 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z.,

- organizácie podľa § 29 ods. 5 písm. b) bod 2 zákona č. 514/2008 Z.z. a zároveň podľa § 6 ods. 9 zákona č. 514/2008 Z.z. zaslali príslušnej obci podklady podľa § 6 ods. 10 zákona č. 514/2008 Z.z. týkajúce sa vypracovania vonkajšieho havarijného plánu.

Plnenie povinností súvisiacich s vykonávaním pravidelného monitoringu v súlade so schváleným plánom nakladania:

- organizácie majú vypracované a následne rozhodnutím tunajšieho úradu schválené plány nakladania s ťažobným odpadom,

- organizácie v súlade so schváleným plánom nakladania vykonávajú pravidelný monitoring a kontrolu odkalísk. Z vykonaných kontrol organizácie vedú v rámci svojej prevádzky písomné záznamy v denníkoch a pochôdzkových knihách,

- z úradnej činnosti je tunajšiemu úradu známe, že organizácie zaslali k 31.01.2014 na tunajší úrad súhrnné správy o výsledkoch monitoringu a kontrol vykonaných v kalendárnom roku 2013,

- za účelom zabezpečenia správneho fungovania prevádzky úložísk odkalísk majú organizácie v súvislosti s § 10 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. určenú odborne spôsobilú osobu na pravidelné monitorovanie a kontrolu úložiska, ktorou je v organizácii SMZ, a.s. Jelšava Ján Sisik a v organizácii RIS s.r.o. Ing. Anton Karolí, CSc., ktorý majú osvedčenia na vykonávanie funkcie podľa § 2 ods. 5 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. vydané tunajším úradom pod č. 104-178/2010 z 29.01.2010 a pod č. č. 891/2006 z 05.05.2006.

Plnenie povinností súvisiacich s účelovou finančnou rezervou:

Prevádzkovatelia úložísk ťažobného odpadu majú vytvorené osobitné účty na ktorých sa budú viesť prostriedky účelovej finančnej rezervy. Viazanosť použitia prostriedkov účelovej finančnej rezervy prevádzkovateľ úložiska „Jelšava“ zabezpečil prostredníctvom dodatku k zmluve o bežnom účte v bode č. III. a prevádzkovateľ úložiska „Markušovce – odkalisko“ prostredníctvom dodatku č. 1 k zmluve o rezervnom konte v bode č. 3.1 písm. b).

Na základe výpočtu účelovej finančnej rezervy bola výška odvodu účelovej finančnej rezervy pre úložisko „Jelšava – odkalisko“ 10 334 €/rok a pre úložisko „Markušovce – odkalisko“ 4 388,95 €/rok.

Plánovaná životnosť úložiska pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy bola pre úložisko „Jelšava - odkalisko“ určená na 29,83 rokov a pre úložisko „Markušovce – odkalisko“ na 66,73 roka.

Prevádzkovatelia úložísk „Markušovce – odkalisko“ a „Jelšava – odkalisko“ zabezpečili vyhodnotenie plánovanej rekultivačnej činnosti nezávislými tretími osobami, ktoré majú odbornú spôsobilosť autorizovaného stavebného inžiniera v oblasti vodných stavieb.

Prevádzkovatelia úložísk „Markušovce – odkalisko a „Jelšava – odkalisko“ v rámci preskúmania plánu nakladania na základe § 5 ods. 9 zákona č. 514/2008 Z.z. zabezpečia zosúladenie plánu nakladania s návrhom plánu na uzavretie úložiska.

Z vykonaných kontrol boli na základe § 26 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 13 ods. 7 zákona č. 10/1996 Z.z. vypracované záznamy, zaprotokolované na tunajšom úrade dňa 01.10.2014 pod č. 374 - 2127/2014 – úložisko „Markušovce - odkalisko“ a dňa 30.09.2014 pod č. 374-2114/2014 – úložisko „Jelšava – odkalisko“.

V rámci vykonávania kontroly v organizácii **SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná** bol zistený nasledujúci stav:

V rámci vykonanej kontroly neboli predložené podklady súvisiace s plnením povinností podľa zákona č. 514/2008 Z.z. z dôvodu neúčasti správkyne konkurznej podstaty Ing. Alexandry Chapčákovej, Holubyho 12, 040 01 Košice (ďalej len „Ing. Alexandra Chapčáková“). Na základe tejto skutočnosti nebolo možné dnešnú plánovanú inšpekčnú kontrolu vykonať.

Vykonanie plánovanej inšpekčnej kontroly bolo správkyňou konkurznej podstaty Ing. Alexandry Chapčákovej riadne oznámené listom MŽP SR č. 42397/2014 z 09.09.2014, ktorý bol prevzatý dňa 12.09.2014.

Z vykonanej kontroly bol vypracovaný na základe § 26 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 13 zákona č. 10/1996 Z.z. protokol, zaprotokolovaný na tunajšom úrade dňa 30.09.2014 pod č. 374 - 2113/2014.

### **Rok 2015**

Na základe § 26 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola úloha vykonať v súčinnosti s MŽP SR kontroly zamerané na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u všetkých prevádzkovateľov úložísk kategórie A.

V rámci vykonávania kontrol v organizáciách **Rudohorská investičná spoločnosť, a.s.** dňa 29.09.2015 a **SMZ, a.s. Jelšava** dňa 20.05.2015 (ďalej len „organizácie“) bol zistený nasledujúci stav:

Plnenie povinností súvisiacich s vykonávaním pravidelného monitoringu v súlade so schváleným plánom nakladania:

- organizácie majú vypracované a následne rozhodnutím tunajšieho úradu schválené plány nakladania s ťažobným odpadom,
- organizácie v súlade so schváleným plánom nakladania vykonáva pravidelný monitoring a kontrolu odkaliska. Z vykonaných kontrol organizácie vedú v rámci svojej prevádzky písomné záznamy v denníkoch a pochôdzkových knihách,
- z úradnej činnosti je tunajšiemu úradu známe, že organizácie zaslali k 31.01.2015 na tunajší úrad súhrnné správy o výsledkoch monitoringu a kontrol vykonaných v kalendárnom roku 2014,
- za účelom zabezpečenia správneho fungovania prevádzky úložísk majú organizácie v súvislosti s § 10 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. určenú odborne spôsobilú osobu na

pravidelné monitorovanie a kontrolu úložiska, ktorou je v organizácii SMZ, a.s. Ján Sisik, ktorý má osvedčenie na vykonávanie funkcie podľa § 2 ods. 5 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. vydané tunajším úradom pod. č. 104-178/2010 z 29.01.2010 a v organizácii Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. Ing. Anton Karoli, CSc., ktorý má osvedčenie na vykonávanie funkcie podľa § 2 ods. 5 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. vydané tunajším úradom pod č. 891/2006 z 05.05.2006.

– organizácie podľa § 5 ods. 9 zákona č. 514/2008 Z.z. preskúmali a aktualizovali plány nakladania a zároveň ho doručili na tunajší úrad za účelom zverejnenia údajov v Informačnom systéme ťažobných odpadoch na stránke [www. enviroportal.sk](http://www.enviroportal.sk).

Plnenie povinností súvisiacich s prevenciou závažných havárií:

Organizácie majú vypracované:

– hodnotenie rizika podľa § 6 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z.z. v lehote podľa § 29 ods. 5 písm. a) bod 1 zákona č. 514/2008 Z.z.,

– plány prevencie závažných havárií pri nakladaní s ťažobným odpadov podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona č. 514/2008 Z.z. v lehote podľa § 29 ods. 5 písm. a) bod 2 zákona č. 514/2008 Z.z.,

– systém riadenia bezpečnosti podľa prílohy č. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. v lehote podľa § 29 ods. 5 písm. a) bod 3 zákona č. 514/2008 Z.z.

– vnútorné havarijné plány podľa § 29 ods. 5 písm. b) bod 1. zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 6 ods. 4 písm. d) zákona č. 514/2008 Z.z. Obsahy vnútorných havarijných plánov spĺňajú náležitosti podľa § 4, 5, 6 a 7 vyhlášky MŽP SR č. 255/2010 Z.z.,

Plnenie povinnosti súvisiacich s účelovou finančnou rezervou:

Prevádzkovatelia úložísk ťažobného odpadu kategórie A majú vytvorené osobitné účty na ktorých sa vedú prostriedky účelovej finančnej rezervy. Viazanosť použitia prostriedkov účelovej finančnej rezervy prevádzkovateľ úložiska „Jelšava - odkalisko“ zabezpečil prostredníctvom dodatku k zmluve o bežnom účte v bode č. III. a prevádzkovateľ úložiska „Markušovce – odkalisko“ prostredníctvom dodatku č. 1 k zmluve o rezervnom konte v bode č. 3.1 písm. b).

Na základe výpočtu účelovej finančnej rezervy bola výška odvodu účelovej finančnej rezervy pre úložisko „Jelšava – odkalisko“ 10 334 €/rok a pre úložisko „Markušovce – odkalisko“ 4 388,95 €/rok.

Predmetná výška účelovej finančnej rezervy bola prevádzkovateľmi úložísk „Markušovce – odkalisko“ a „Jelšava – odkalisko“ odvedená na účet účelovej finančnej rezervy v súlade s § 14 ods. 7 zákona č. 514/2008 Z.z. Táto skutočnosť bola preskúmaná na základe výpisu z účtu predloženého v rámci kontroly na nahliadnutie.

Plánovaná životnosť úložiska pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy bola pre úložisko „Jelšava - odkalisko“ určená na 29,83 rokov a pre úložisko „Markušovce – odkalisko“ na 66,73 roka.

Prevádzkovatelia úložísk „Markušovce – odkalisko“ a „Jelšava – odkalisko“ zabezpečili vyhodnotenie plánovanej rekultivačnej činnosti nezávislou tretou osobou, ktorá má odbornú spôsobilosť autorizovaného stavebného inžiniera v oblasti vodných stavieb.

Z vykonaných kontrol boli na základe § 26 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 13 ods. 7 zákona č. 10/1996 Z.z. vypracované záznamy, zaprotokolované na tunajšom úrade dňa 22.05.2015 pod č. 468-1379/2015 – úložisko „Jelšava – odkalisko“ a dňa 29.9.2015 pod č. 468-2313/2015 – úložisko „Markušovce - odkalisko“.

V rámci vykonávania kontroly v organizácii **SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná** bol zistený nasledujúci stav:

V rámci vykonanej kontroly neboli predložené podklady súvisiace s plnením povinností podľa zákona č. 514/2008 Z.z. z dôvodu neúčasti organizácie **SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná**. Na základe tejto skutočnosti nebolo možné dnešnú plánovanú inšpekčnú kontrolu vykonať.

Vykonanie plánovanej inšpekčnej kontroly bolo organizácii **SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná** oznámené listom MŽP SR č. 41348/2015 zo 07.09.2014, ktorý nebol organizáciou prevzatý z dôvodu - adresát neznámy.

Z vykonanej kontroly bol vypracovaný na základe § 26 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 13 zákona č. 10/1996 Z.z. protokol, zaprotokolovaný na tunajšom úrade dňa 29.09.2015 pod č.

Na základe § 26 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonať v súčinnosti s MŽP SR kontroly zamerané na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u prevádzkovateľov úložísk kategórie B.

Po dohodnutí s MŽP SR boli vybraté úložiska kategórie B:

- **SMZ, a.s. Jelšava – Je-DM-O-ÚŤS, Je-DM-O-V, Je-DM-O-VI, Je-DM-O-VII, Je-DM-O-Marta II, Je-DM-O-400 M2, Je-DM-O-323, Je-DM-O-VIII, Je-DM-O-IX, Je-DM-O-400, Je-DM-O-450, Je-DM-O- Kohútik,**
- **Slovmag, a.s. Lubeník – úložiska U1, U2, U3, U4 a U5,**
- **Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšť'a – úložiska D. Mútnik – Jalovina 5 a E. Mútnik – Jalovina 6**

V rámci kontrol na úložiskách kategórie B, vykonaných dňa 20.05.2015 u prevádzkovateľa **SMZ, a.s. Jelšava**, dňa 21.05.2015 u prevádzkovateľa **Slovmag, a.s. Lubeník** a dňa 21.10.2015 u prevádzkovateľa **Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšť'a** bol zistený nasledujúci stav:

Vykonanými kontrolami bolo zistené, že na úložiskách sa nachádzajú ťažobné odpady, ktoré spĺňajú podmienky inertného ťažobného odpadu a ktoré boli na základe rozhodnutí tunajšieho úradu zaradené do kategórie B. Uložené ťažobné odpady boli podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov zaradené pod číslom 01 01 02: odpady z ťažby nerastov – odpad z ťažby nerudných nerastov, t.j. ostatný odpad.

V rámci vykonanej kontroly bolo zistené, že:

- prevádzkovatelia úložísk majú vypracované a následne rozhodnutím tunajšieho úradu schválené plány nakladania, ktoré spĺňajú náležitosti podľa § 5 zákona č. 514/2008 Z.z. a § 8 vyhlášky č. 255/2010 Z.z. Obsahom predmetných plánov nakladania je podľa § 5 ods. 3 písm. e) zákona č. 514/2008 Z.z. návrh kontrolných a monitorovacích postupov.

- prevádzkovatelia na kontrolovaných úložiskách vykonávajú pravidelný monitoring a kontrolu úložísk v súlade so schválenými plánmi nakladania. Z vykonaných kontrol vedú v rámci svojej prevádzky písomné záznamy v prevádzkových knihách alebo v knihách kontrol a monitoringu úložísk podľa zákona č. 514/2008 Z.z., ktoré boli v rámci kontroly predložené a kontrolované.
- za účelom zabezpečenia správneho fungovania prevádzky úložísk majú prevádzkovatelia v súvislosti s § 10 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. určenú odborne spôsobilú osobu na pravidelné monitorovanie a kontrolu úložiska ťažobného odpadu, ktorou je v organizácii SMZ, a.s. Jelšava Ján Sisik, ktorý má osvedčenie na vykonávanie funkcie podľa § 2 ods. 5 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. vydané Obvodným bankským úradom v Spišskej Novej Vsi pod. č. 104-178/2010 z 29.01.2010, v organizácii Slovmag, a.s. Lubeník - Ing. Július Kvetko, CSc., ktorý má osvedčenie na vykonávanie funkcie vedúceho bane podľa § 2 ods. 1 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. vydané Obvodným bankským úradom v Spišskej Novej Vsi pod. č. 347-711/2010 z 10.03.2010 a v organizácii Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšťa Miroslav Zvara, ktorý má osvedčenie na vykonávanie funkcie podľa § 2 ods. 3 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. vydané Obvodným bankským úradom v Spišskej Novej Vsi pod. č. 337-733/2014 z 03.03.2014.
- v prevádzkach úložísk ťažobných odpadov nenastali podstatné zmeny, pre ktoré by bolo potrebné vypracovať zmenu plánu nakladania. Prevádzkovatelia podľa § 5 ods. 9 zákona č. 514/2008 Z.z. preskúmali a aktualizovali plány nakladania a zároveň ich doručili na tunajší úrad za účelom zverejnenia údajov v Informačnom systéme ťažobných odpadoch na stránke [www.enviroportal.sk](http://www.enviroportal.sk).

Z vykonaných kontrol boli na základe § 26 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 13 ods. 7 zákona č. 10/1996 Z.z. vypracované záznamy, zaprotokolované na tunajšom úrade dňa 22.05.2015 pod č. 469-1377/2015 - úložiska prevádzkovateľa Slovmag, a.s. Lubeník a pod č. 469-1378/2015 - úložiska prevádzkovateľa SMZ, a.s. Jelšava a dňa 22.10.2015 pod č. 469-2506/2015 - úložiska prevádzkovateľa Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšťa.

## **Rok 2016**

Na základe § 26 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z.z. boli vykonané v súčinnosti s MŽP SR kontroly zamerané na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u všetkých prevádzkovateľov úložísk kategórie A.

V rámci vykonávania kontrol v organizáciách **Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. a SMZ, a.s. Jelšava** bol zistený nasledujúci stav:

Na základe vykonaných kontrol bol v súčinnosti s HBÚ a s MŽP SR dňa 27.09.2016 v organizácii SMZ, a.s. Jelšava a dňa 26.09.2016 v organizácii Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. zistený nasledujúci stav:

Plnenie povinností súvisiacich s vykonávaním pravidelného monitoringu v súlade so schváleným plánom nakladania:

- organizácie majú vypracované a následne rozhodnutím tunajšieho úradu schválené plány nakladania s ťažobným odpadom,
- organizácie v súlade so schváleným plánom nakladania vykonáva pravidelný monitoring a kontrolu odkaliska. Z vykonaných kontrol organizácie vedú v rámci svojej prevádzky písomné záznamy v denníkoch a pochôdzkových knihách,

- z úradnej činnosti je tunajšiemu úradu známe, že organizácie zaslali k 31.01.2016 na tunajší úrad súhrnné správy o výsledkoch monitoringu a kontrol vykonaných v kalendárnom roku 2015,

- za účelom zabezpečenia správneho fungovania prevádzky úložísk majú organizácie v súvislosti s § 10 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. určenú odborne spôsobilú osobu na pravidelné monitorovanie a kontrolu úložiska, ktorou je v organizácii SMZ, a.s. Ján Sisik, ktorý má osvedčenie na vykonávanie funkcie podľa § 2 ods. 5 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. vydané tunajším úradom pod. č. 104-178/2010 z 29.01.2010 a v organizácii Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. Ing. Ján Ďurša, ktorý má osvedčenie na vykonávanie funkcie podľa § 2 ods. 5 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. vydané tunajším úradom pod č. 882-2447/2015 z 30.10.2015.

- organizácie podľa § 5 ods. 9 zákona č. 514/2008 Z.z. preskúmali a aktualizovali plány nakladania a zároveň ho doručili na tunajší úrad za účelom zverejnenia údajov v Informačnom systéme ťažobných odpadoch na stránke [www. enviroportal.sk](http://www.enviroportal.sk).

Plnenie povinností súvisiacich s prevenciou závažných havárií:

Organizácia majú vypracované:

- hodnotenie rizika podľa § 6 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z.z. v lehote podľa § 29 ods. 5 písm. a) bod 1 zákona č. 514/2008 Z.z.,

- plány prevencie závažných havárií pri nakladaní s ťažobným odpadov podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona č. 514/2008 Z.z. v lehote podľa § 29 ods. 5 písm. a) bod 2 zákona č. 514/2008 Z.z.,

- systém riadenia bezpečnosti podľa prílohy č. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. v lehote podľa § 29 ods. 5 písm. a) bod 3 zákona č. 514/2008 Z.z.

- vnútorné havarijné plány podľa § 29 ods. 5 písm. b) bod 1. zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 6 ods. 4 písm. d) zákona č. 514/2008 Z.z. Obsahy vnútorných havarijných plánov spĺňajú náležitosti podľa § 4, 5, 6 a 7 vyhlášky MŽP SR č. 255/2010 Z.z.

Plnenie povinnosti súvisiacich s účelovou finančnou rezervou:

Prevádzkovatelia úložísk ťažobného odpadu kategórie A majú vytvorené osobitné účty na ktorých sa vedú prostriedky účelovej finančnej rezervy. Viazanosť použitia prostriedkov účelovej finančnej rezervy prevádzkovateľ úložiska „Jelšava - odkalisko“ zabezpečil prostredníctvom dodatku k zmluve o bežnom účte v bode č. III. a prevádzkovateľ úložiska „Markušovce – odkalisko“ prostredníctvom dodatku č. 1 k zmluve o rezervnom konte v bode č. 3.1 písm. b).

Na základe výpočtu účelovej finančnej rezervy bola výška odvodu účelovej finančnej rezervy pre úložisko „Jelšava – odkalisko“ 10 334 €/rok a pre úložisko „Markušovce – odkalisko“ 4 388,95 €/rok.

Predmetná výška účelovej finančnej rezervy bola prevádzkovateľmi úložísk „Markušovce – odkalisko“ a „Jelšava – odkalisko“ odvedená na účet účelovej finančnej rezervy v súlade s § 14 ods. 7 zákona č. 514/2008 Z.z. Táto skutočnosť bola v rámci kontroly preskúmaná.

Plánovaná životnosť úložiska pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy bola pre úložisko „Jelšava - odkalisko“ určená na 29,83 rokov a pre úložisko „Markušovce – odkalisko“ na 66,73 roka.

Prevádzkovatelia úložísk „Markušovce – odkalisko a „Jelšava – odkalisko“ zabezpečili vyhodnotenie plánovanej rekultivačnej činnosti nezávislou tretou osobou, ktorá má odbornú spôsobilosť autorizovaného stavebného inžiniera v oblasti vodných stavieb.

Z vykonaných kontrol boli na základe § 26 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 13 ods. 7 zákona č. 10/1996 Z.z. vypracované záznamy, zaprotokolované na tunajšom úrade dňa 28.09.2016 pod č. 379-2096/2016 – úložisko „Jelšava – odkalisko“ a dňa 26.9.2016 pod č. 379-2080/2016 – úložisko „Markušovce - odkalisko“.

V rámci vykonávania kontroly v organizácii **SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná** bol zistený nasledujúci stav:

V rámci vykonanej kontroly neboli predložené podklady súvisiace s plnením povinností podľa zákona č. 514/2008 Z.z. z dôvodu neúčasti organizácie **SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná**. Na základe tejto skutočnosti nebolo možné dnešnú plánovanú inšpekčnú kontrolu vykonať.

Vykonanie plánovanej inšpekčnej kontroly bolo organizácii **SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná** oznámené listom MŽP SR č. 50596/2016 z 12.09.2016.

Z vykonanej kontroly bol vypracovaný na základe § 26 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 13 zákona č. 10/1996 Z.z. protokol, zaprotokolovaný na tunajšom úrade dňa 28.09.2016 pod č. 379-2095/2016.

Na základe § 26 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z.z. vykonať v súčinnosti s MŽP SR kontroly zamerané na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u prevádzkovateľov úložísk kategórie B.

Po dohodnutí s MŽP SR boli vybraté úložiská kategórie B:

- **Carmeuse Slovakia, s.r.o. – úložiska Slavec I. a II,**
- **EUROTALC, s.r.o. – úložisko Gemerská Poloma – odval,**

V rámci kontrol na úložiskách kategórie B, vykonaných dňa 19.05.2015 u prevádzkovateľa **Carmeuse Slovakia, s.r.o.** a dňa 20.05.2015 u prevádzkovateľa **EUROTALC, s.r.o.** bol zistený nasledujúci stav:

Vykonanými kontrolami bolo zistené, že na úložiskách sa nachádzajú ťažobné odpady, ktoré spĺňajú podmienky inertného ťažobného odpadu a ktoré boli na základe rozhodnutí tunajšieho úradu zaradené do kategórie B. Uložené ťažobné odpady boli podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov zaradené pod číslom 01 01 02: odpady z ťažby nerastov – odpad z ťažby nerudných nerastov, t.j. ostatný odpad.

V rámci vykonanej kontroly bolo zistené, že:

- prevádzkovatelia úložísk majú vypracované a následne rozhodnutím tunajšieho úradu schválené plány nakladania, ktoré spĺňajú náležitosti podľa § 5 zákona č. 514/2008 Z.z. a § 8 vyhlášky č. 255/2010 Z.z. Obsahom predmetných plánov nakladania je podľa § 5 ods. 3 písm. e) zákona č. 514/2008 Z.z. návrh kontrolných a monitorovacích postupov,

- prevádzkovatelia na kontrolovaných úložiskách vykonávajú pravidelný monitoring a kontrolu úložísk v súlade so schválenými plánmi nakladania. Z vykonaných kontrol vedú v rámci svojej



prevádzky písomné záznamy v prevádzkových knihách alebo v knihách kontrol a monitoringu úložísk podľa zákona č. 514/2008 Z.z., ktoré boli v rámci kontroly predložené a kontrolované,

- za účelom zabezpečenia správneho fungovania prevádzky úložísk majú prevádzkovatelia v súvislosti s § 10 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. určenú odborne spôsobilú osobu na pravidelné monitorovanie a kontrolu úložiska ťažobného odpadu, ktorou je v organizácii Carmeuse Slovakia, s.r.o. Jozef Ruska, ktorý má osvedčenie na vykonávanie funkcie podľa § 2 ods. 5 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. vydané Obvodným banským úradom v Spišskej Novej Vsi pod. č. 55-194/2009 z 04.02.2009 a v organizácii EUROTALC, s.r.o. - Bc. Július Andrášik, ktorý má osvedčenie na vykonávanie funkcie podľa § 2 ods. 3 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. vydané Obvodným banským úradom v Spišskej Novej Vsi pod. č. 204-990/2011 z 13.04.2011,

- v prevádzkach úložísk ťažobných odpadov nenastali podstatné zmeny, pre ktoré by bolo potrebné vypracovať zmenu plánu nakladania. Prevádzkovatelia podľa § 5 ods. 9 zákona č. 514/2008 Z.z. preskúmali a aktualizovali plány nakladania a zároveň ich doručili na tunajší úrad za účelom zverejnenia údajov v Informačnom systéme ťažobných odpadoch na stránke [www.enviroportal.sk](http://www.enviroportal.sk)

Z vykonaných kontrol boli na základe § 26 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 13 ods. 7 zákona č. 10/1996 Z.z. vypracované záznamy, zaprotokolované na tunajšom úrade dňa 23.05.2015 pod č. 380-1353/2016 - úložiska prevádzkovateľa EUROTALC, s.r.o. . **Rok 2017**

#### **Rok 2017**

Na základe § 26 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z.z. vykonať v súčinnosti s MŽP SR kontroly zamerané na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u prevádzkovateľov úložísk kategórie B.

Na základe § 26 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z.z. vykonať v súčinnosti s MŽP SR kontroly zamerané na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u všetkých prevádzkovateľov úložísk kategórie A.

Tieto úlohy boli plnené po 30.04.2017, t.j. budú zapracované do správy za obdobie od 1.5.2017 do 30.04.2020.

### **OBÚ v Banskej Bystrici**

#### **Rok 2014**

V roku 2014 boli podľa plánu kontrol vykonané prehliadky zo zameraním na kontrolu plnenia povinností organizácií vyplývajúcich zo zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu.

V obvode OBÚ v Banskej Bystrici boli vykonané kontroly a to v súčinnosti MŽP SR a HBÚ u prevádzkovateľov ťažobného odpadu na nasledovných úložiskách:

1. Gemerská nerudná spoločnosť a.s., Hnúšťa – odval kat. B, Hliník nad Hronom
2. Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša – Hámre – odkalisko kat. B

OBÚ B. Bystrica vykonal kontroly samostatne na týchto úložiskách:

1. Kameňolom Sokolec s.r.o., Bzenica,
2. EUROVIA Kameňolomy, s.r.o. Košice
3. BRA-VUR, a.s.
4. REGOS s.r.o. Bratislava
5. STAVMEZ s.r.o. Bratislava (v IS ako Ťažiar spol. s r.o. B. Bystrica)

**Prehliadky zamerané na kontrolu plnenia povinností organizácie vyplývajúcich zo zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu na:**

- kontrolu plnenia povinností organizácie vyplývajúcich zo zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „cit. zákon“) podľa § 29 ods. 3
- kontrola plánu nakladania podľa § 5 ods. 1 cit. zákona
- kontrola plnenia náležitostí uvedených v Pláne nakladania s odpadom § 5 ods. 3 písm. 3 cit. zákona (kontrolné a monitorovacie postupy, opatrenia na zabránenie havarijných stavov)
- kontrolu § 10 ods. 2 cit. zákona - poverenie riadením úložiska odborne spôsobilú osobu
- kontrolu § 5 ods. 9 a 10 cit. zákona – preskúmanie plánu nakladania najmenej raz za 5 rokov
- kontrola aktuálneho stavu úložiska

Na základe predložených dokladov a dokumentácie bolo zistené, že kontrolované organizácie si splnili povinnosti uložené v § 29 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu.

Všetky kontrolované organizácie

- poverili riadením úložiska odborne spôsobilú osobu
- plnia náležitosti uvedené v schválenom pláne nakladania
- vedú knihu kontrol úložísk

Pri prehliadke v organizácii STAVMEZ s.r.o. Bratislava na úložisku v lome Badín- Skalica na odvale kategórie B v dobývacom priestore bolo zistené, že organizácia si splnila povinnosti uložené v § 29 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale organizácia neposkytla v stanovenej lehote údaje o lokalizácii úložiska (súradnice odhadovaného stredu úložiska) Slovenskej agentúre životného prostredia, ktorá je prevádzkovateľom Informačného systému nakladania s ťažobným odpadom (poverená MŽP SR). Na odstránenie nedostatkov bol vydaný záväzný príkaz s lehotou do 15.10.2014. Organizácia doložila súradnice úložiska v stanovenej lehote.

**Rok 2015**

V roku 2015 boli podľa plánu kontrol vykonané prehliadky zo zameraním na kontrolu plnenia povinností organizácií vyplývajúcich zo zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu.

V obvode OBÚ v Banskej Bystrici boli vykonané kontroly a to v súčinnosti MŽP SR a HBÚ u prevádzkovateľov ťažobného odpadu na nasledovných úložiskách:

1. Bzenica – Kameňolom Sokolec, s.r.o. Bzenica - odkalisko kat. B
2. Dubná Skala – EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o., Košice – Barca – odkaliska kat. B
3. Horná Ves – Kremnická banská spoločnosť, a.s. Kremnica – odkalisko kat. B
4. Bulhary – PK DOPRASTAV, a.s., Žilina – odval kat. B

OBÚ B. Bystrica vykonal kontroly samostatne na týchto úložiskách:

5. Bartošova Lehôtka – Ing. Peter Majer, SARMAT, Kremnica – odval kat. B
6. Hodruša- Hámre - Slovenská banská, spol. s r. o., Hodruša- Hámre – odkalisko kat. B
7. Bartošová Lehôtka I- Sedlecký kaolín – Slovensko s.r.o. B. Bystrica – 2 odvaly kat. B
8. Kopernica - BENTOKOP, s.r.o. Kopernica, odval kat. B

**Prehliadky zamerané na kontrolu plnenia povinností organizácie vyplývajúcich zo zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu na:**

- kontrolu plnenia povinností organizácie vyplývajúcich zo zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „cit. zákon“) podľa § 29 ods. 3
- kontrola plánu nakladania podľa § 5 ods. 1 cit. zákona
- kontrola plnenia náležitostí uvedených v Pláne nakladania s odpadom § 5 ods. 3 písm. 3 cit. zákona (kontrolné a monitorovacie postupy, opatrenia na zabránenie havarijných stavov)
- kontrolu § 10 ods. 2 cit. zákona - poverenie riadením úložiska
- kontrolu § 5 ods. 9 a 10 cit. zákona – preskúmanie plánu nakladania najmenej raz za 5 rokov
- aktuálny stav úložiska

Na základe predložených dokladov a dokumentácie bolo zistené, že kontrolované organizácie splnili povinnosti uložené v § 29 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V sledovanom období bolo vydané rozhodnutie č. 41-1485/2015 zo dňa 22.5.2015 o uzavretí úložiska Modrý Kameň – odvalu kategórie B organizácie Baňa Dolina, a.s. Veľký Krtíš v zmysle § 11 cit. zákona z dôvodu ukončenia dobývania výhradného ložiska. V rozhodnutí bolo organizácii uložené, podľa § 11 ods. 5 písm. a) cit. zákona,

- Po uzavretí úložiska sledovať vplyv odvalu na kvalitu povrchových vôd (v alúviu Stracinského potoka) odberom vzoriek z monitorovacích vrtov MV 1 (nad odvalom) a MV 2 (pod odvalom) a to 2 x ročne.
- V lehote do 2 mesiacov od ukončenia kalendárneho roka, predkladať na OBÚ v Banskej Bystrici súhrnnú správu o výsledku monitoringu za predchádzajúci rok (§ 11 ods. 8 zákona č. 514/2008 Z. z.).

Prehliadkou zameranou na kontrolu plnenia povinností organizácie vyplývajúcich zo zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu v organizácii **GEOtrans – LOMY s.r.o., Sása, lom Sása** bolo zistené, že organizácia nepredložila doklad o preskúmaní plánu nakladania podľa § 5 ods. 9 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu. Na odstránenie nedostatku zisteného pri prehliadke v organizácii GEOtrans – LOMY s.r.o. Sása bol vydaný záväzný príkaz, ktorý bol v stanovenej lehote organizáciou odstránený, organizácia doručila zápisnicu z preskúmania plánu nakladania v ktorej uviedla, že v prevádzke úložiska ani v ukladanom ťažobnom odpade nenastali podstatné zmeny, ktoré by mali negatívne účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie.

Pri kontrolách na ostatných podľa plánu určených úložiskách na rok 2015 neboli zistené porušenia ustanovenia zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu.

V roku 2015 OBÚ v Banskej Bystrici na základe žiadosti organizácie REGOS s.r.o., Bratislava zaradil úložisko Stará Kremnička do kategórie B a schválil predložený plán nakladania.

### **Rok 2016**

V roku 2016 boli podľa plánu kontrol vykonané prehliadky zo zameraním na kontrolu plnenia povinností organizácií vyplývajúcich zo zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu.

V obvode OBÚ v Banskej Bystrici boli vykonané kontroly a to v súčinnosti MŽP SR a HBÚ u prevádzkovateľov ťažobného odpadu na nasledovných úložiskách:

1. Jastrabá – LBK PERLIT, s.r.o., 966 01 Lehôtka pod Brehmi č. 52, odval kat. B
2. Veľká nad Ipľom – V – Ipeľské štrkopiesky, s.r.o., Svätoplukova 22, 984 01 Lučenec, odval kat. B
3. Veľké Dravce - Čirinec – EURO BASALT a.s., Veľké Dravce, odval kat B
4. Stará Kremnička III – REGOS s.r.o., Prievozska 4D, 821 09 Bratislava, odval kat. B (nové úložisko – odval zaradený do kategórie B)

Výkon dozoru vykonal OBÚ Banská Bystrica na lokalitách:

1. Poltár – Vyšný Petrovec – GRAU s.r.o., Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec, odval kat. B
2. Lutila – ENERGOGAZ, a.s. Košice, odval kat. B
3. Zuberec - Podspády – Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., odval kat.
4. Zvolenská Slatina - Na Diely - Milan Matuška- KAMENA – produkt, Februárová 443/20, 956 19 Krnča, odval kat. B
5. Hodruša- Hámre - Slovenská banská, spol. s r. o., Hodruša- Hámre – odkalisko kat. B

**Všetky prehliadky boli zamerané na kontrolu plnenia povinností organizácie vyplývajúcich zo zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a to na:**

- kontrolu plnenia povinností organizácie vyplývajúcich zo zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „cit. zákon“) podľa § 29 ods. 3
- kontrola plánu nakladania podľa § 5 ods. 1 cit. zákona
- kontrola plnenia náležitostí uvedených v Pláne nakladania s odpadom § 5 ods. 3 písm. 3 cit. zákona (kontrolné a monitorovacie postupy, opatrenia na zabránenia havarijných stavov)
- kontrolu § 10 ods. 2 cit. zákona - poverenie riadením úložiska odborne spôsobilú osobu
- kontrolu § 5 ods. 9 a 10 cit. zákona – preskúmanie plánu nakladania najmenej raz za 5 rokov
- kontrola aktuálneho stavu úložiska

Pri kontrolách vykonaných MŽP v súčinnosti s OBÚ B. Bystrica a HBÚ bolo zistené pri prehliadke úložiska - **Veľká nad Ipľom –V** – odval kat. B v organizácii Ipeľské štrkopiesky, s.r.o. Lučenec, že odkalovanie triediacej vody je riešené vypúšťaním do vyťažených priestorov cez uzol technologickej linky – sedimentačnú nádrž. Po dohode s prevádzkovateľom bude upravený spôsob čistenia triediacej vody vhodnou úpravou sedimentačnej nádrže, tak aby bolo zabezpečenie jej čistenie. Nebol vydaný záväzný príkaz.

MŽP SR pri kontrolách na ostatných podľa plánu určených úložiskách na rok 2016 nezistila porušenia ustanovenia zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu.

OBÚ v Banskej Bystrici vykonal prehliadku v organizácii **Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša–Hámre**.

Organizácia dňa 18.6.2012 podľa ustanovenia § 4 ods. 14 cit. zákona požiadala o zmenu rozhodnutia o zaradení úložiska ťažobného odpadu - odkalisko situované na parcele č. 1124 k. ú. Hodruša - Hámre z kategórie A do kategórie B. OBÚ v B. Bystrici predmetné úložisko (odkalisko) preradil do kat. B. OBÚ v Banskej Bystrici napriek preradeniu úložiska do kat. B vykonáva kontrolu na tomto úložisku (odkalisku) raz ročne. Pri prehliadke bolo zistené, že organizácia si splnila povinnosti uložené v § 29 ods. 3 cit. zákona

- vypracovala a predložila na schválenie plán nakladania
- vykonáva kontrolné a monitorovacie postupy pre zachovanie bezpečnosti a stability odkaliska, tak ako je to uvedené v bode 6 schváleného Plánu nakladania. Výsledky kontrol a monitoringu sa zaznamenávajú v Knihe kontrol. Posledný záznam je zo 16.03.2016.
- podľa § 10 ods. 2 cit. zákona poverila riadením úložiska – odkaliska kategórie B odborne spôsobilú osobu JUDr., Ing. Vladimíra Náročného
- podľa § 5 ods. 9 cit. zákona po 5 rokoch od schválenia plánu nakladania preskúmala plán nakladania a oznámenie o preskúmaní Plánu nakladania zaslala na OBÚ v Banskej Bystrici aj keď v prevádzke úložiska ani v ukladanom ťažobnom odpade nenastali podstatné zmeny.

Pri kontrole aktuálneho stavu úložiska bolo zistené:

V záujme zvýšenia úrovne stability hrádzového telesa, zvýšenia kapacity úložiska, obnovy prevádzkových projektov a celkovej bezpečnosti odkaliska, organizácia v decembri roku 2015 začala s realizáciou projektu „Obnovenie prevádzkovaných objektov odkaliska Hodruša-Hámre“, ktorý vypracoval Ing. Andrej Bočkoráš, autorizovaný stavebný inžinier. Súčasťou projektu je aj výpočet stability svahu a na jeho základe vypracovaný návrh vybudovať gabiónový gravitačný oporný múr do výšky 4 metrov pri päte hrádzového telesa, ktorý je už vybudovaný. Všetky práce uvedené v projekte sa vykonávajú aj za prevádzky výrobného úseku Úpravňa. Práce spojené s realizáciou uvedeného projektu nie sú podstatnou zmenou v štruktúre alebo prevádzke odkaliska a budú slúžiť na zvýšenie bezpečnosti hrádzového systému. Podľa predloženej mapovej dokumentácie a výsledku fyzickej kontroly prác na odkalisku, možno konštatovať, že práce na realizácii projektu sú v štádiu ukončenia.

Pri prehliadke v organizácii Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša–Hámre zameranej na kontrolu plnenia povinností organizácie vyplývajúcich zo zákona o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu neboli zistené nedostatky, na odstránenie ktorých by bolo potrebné vydať záväzný príkaz.

Podľa Plánu kontrol na rok 2016 boli všetky naplánované prehliadky vykonané a úloha splnená, neboli zistené nedostatky, pre ktoré by bolo potrebné vydať záväzný príkaz alebo uložiť sankcie.

### **Rok 2017**

V roku 2017 boli podľa plánu kontrol vykonané prehliadky zo zameraním na kontrolu plnenia povinností organizácií vyplývajúcich zo zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a to:

Výkon dozoru vykoná MŽP SR v súčinnosti s HBÚ a OBÚ Banská Bystrica na lokalitách:

1. Hodruša- Hámre - Slovenská banská, spol. s r. o., Hodruša- Hámre – odkalisko kat. B
2. Bartošová Lehôtka I a II. - Sedlecký kaolín – Slovensko s. r. o., 2 x odval kat. B
3. Badín –Bačov – PK Doprastav, a.s., Žilina – odval kat. B
4. Kopernica - BENTOKOP s.r.o. Kopernica – odval kat. B

Výkon dozoru vykoná SIŽP v súčinnosti s OBÚ Banská Bystrica na lokalitách:

5. Vrútky – Lipovec – BRA-VUR, a.s., Vrútky - odkalisko kat. B
6. Krnišov – Tepličky, KSR – Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen odval kat. B -
7. Stará Halič – REGOS s.r.o. Bratislava – odval kat. B

Výkon dozoru vykoná OBÚ Banská Bystrica na lokalitách:

8. Mičina – Ťarbaška, KABE s. r. o, B. Bystrica, odval kat. B
9. Banská Belá – Šobov , SILICA s.r.o., B. Bystrica, odval kat. B

Prehliadky boli zamerané na:

- kontrolu plnenia povinností organizácie vyplývajúcich zo zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „cit. zákon“) podľa § 29 ods. 3
- kontrolu plnenia náležitostí uvedených v Pláne nakladania s odpadom § 5 ods. 1 cit. zákona (kontrolné a monitorovacie postupy, opatrenia na zabránenia havarijných stavov),
- kontrolu § 5 ods. 9 a 10 – preskúmanie plánu nakladania raz za 5 rokov (aktualizácia)
- kontrolu aktuálneho stavu úložiska - odkaliska, odvalu.

Pri kontrole úložiska - odvalu zaradeného do kat. B, v lome **Horná Mičina – Ťarbaška v organizácii KABE s.r.o. B. Bystrica** bolo zistené:

Odval je umiestnený pri západnom okraji ťažobného priestoru na parcele KN E 471/8 k. ú. Horná Mičina. Ťažobný odpad je skrývkový materiál odstránený z vrchnej vrstvy horninového prostredia, ktorá nebola vystavená znečisťovaniu. Odval je situovaný v mierne svahovitom teréne, bez nerovností a prepahlísk. Plošný obsah 9 083 m<sup>2</sup>, voľná kapacita úložiska je 1 300 m<sup>3</sup> a uložené množstvo 2 100 m<sup>3</sup>.

Organizácia podľa § 4 požiadala o zaradenie úložiska - odvalu a v zmysle § 5 predložila na schválenie plán nakladania, ktorý vypracoval Ing. Miroslav Žabka - projektant BČ a ČVBS osvedčenie uvedené v kontrolovanej dokumentácii. Organizácia poverila Ing. Miroslava

Žabku riadením úložiska ťažobného odpadu – odvalu kategórie B podľa § 10 ods. 2 cit. zákona.

V Pláne nakladania v bode 6 Návrh kontrolných a monitorovacích postupov sa uvádza, že vzhľadom na charakter odpadu sa nevyžadujú osobitné opatrenia a odval bude kontrolovaný ako súčasť kontroly lomu v zmysle banských predpisov a 1x za týždeň sa výsledky zaznamenajú do knihy kontrol úložiska – posledný zápis 14.3.2017 v lome sa neťaží, práce na prestavbe linky. Organizácia podľa § 5 ods. 9 a 10 cit. zákona preskúmala plán nakladania a uviedla, že v prevádzke úložiska ani v ukladanom ťažobnom odpade nenastali podstatné zmeny, ktoré by mali negatívne účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie.

Organizácia si splnila povinnosti uložené zákonom č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu.

Prehliadka v organizácii **KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen prevádzka Kameňolom Tepličky**, zameraná na plnenie povinnosti prevádzkovateľa úložiska ťažobného odpadu, bola vykonaná v súčinnosti so SIŽP Banská Bystrica. Prevádzkovateľ predložil všetky požadované dokumenty a to:

- rozhodnutie o zaradení úložiska do kategórie B vydané OBÚ v Banskej Bystrici
- rozhodnutie o schválení plánu nakladania vydané OBÚ v Banskej Bystrici plán nakladania schválený OBÚ v Banskej Bystrici
- poverenie organizácie Jána Kminiaka zodpovedného zamestnanca riadením úložiska
- preskúmanie plánu nakladania - Organizácia podľa § 5 ods. 9 a 10 cit. zákona preskúmala plán nakladania a uviedla, že v prevádzke úložiska ani v ukladanom ťažobnom odpade nenastali podstatné zmeny, ktoré by mali negatívne účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie.

Na základe vykonanej prehliadky možno konštatovať, že organizácia si splnila povinnosti uložené zákonom č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V hodnotenom období bola v súčinnosti s SIŽP Banská Bystrica vykonaná prehliadka úložiska v organizácii **REGOS, s.r.o., Bratislava lom Stará Halič v DP Stará Halič**.

Pri prehliadke organizácia predložila:

- rozhodnutie o zaradení úložiska do kategórie B vydané OBÚ v Banskej Bystrici
- rozhodnutie o schválení plánu nakladania vydané OBÚ v Banskej Bystrici plán nakladania schválený OBÚ v Banskej Bystrici
- poverenie organizácie pre RNDr. Jozefa Hodermarského zodpovedného zamestnanca riadením úložiska
- preskúmanie plánu nakladania - Organizácia podľa § 5 ods. 9 a 10 cit. zákona preskúmala plán nakladania a uviedla, že v prevádzke úložiska ani v ukladanom ťažobnom odpade nenastali podstatné zmeny, ktoré by mali negatívne účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie.

Na základe vykonanej prehliadky možno konštatovať, že organizácia si splnila povinnosti uložené zákonom č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odval prevádzkovaný organizáciou **SILICA, s.r.o. Banská Bystrica v lome Šobov** je umiestnený pri juhovýchodnom okraji ložiska kremenca mimo dobývacieho priestoru na parcele KN C 7261/1 k. ú. Banská Štiavnica. Ťažobný odpad je skrývkový materiál a nebilančné kremenec. Odval je situovaný v mierne svahovitom teréne, v troch nadúrovňových stupňoch. Plošný záber úložiska je 4,9 ha, uložené množstvo 302 tis. m<sup>3</sup>. Organizácia predložila dokumentáciu v zmysle zákona č. 514/2008Z. z. a predložila zápisnicu z preskúmania plánu nakladania, kde uvádza, že aj napriek zámeru využiť už zrekultivovanú časť úložiska na účely strelnice v prevádzke úložiska ani v ukladanom ťažobnom odpade nenastanú podstatné zmeny, ktoré by mali negatívne účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie.

Podľa plánu kontrol na rok 2017 bola vykonaná IŽP Žilina prehliadka úložiska – odkaliska kat. B **Vrútky – Lipovec**, ktorého prevádzkovateľom je organizácia **BRA-VUR, a.s., Vrútky**.

Úložisko ťažobného odpadu – odkalisko organizácie BRA-VUR, a.s. Vrútky v štrkovni Vrútky - Lipovec sa nachádza mimo dobývacieho priestoru Vrútky I. – Lipovec na parcelách registra C KN 2519/1 a 4427/40 v k. ú. Vrútky, evidovaných v katastri nehnuteľností ako ostatná plocha. Plošný záber úložiska - odkaliska je 1 ha, plánovaná kapacita 20 tis. m<sup>3</sup>, uložené množstvo v súčasnosti je cca 5 tis. m<sup>3</sup>. Na vypúšťanie odpadových vôd z prania štrkov do kalovej lagúny má organizácia vydané rozhodnutie Obvodného úradu Životného prostredia v Martine pod č. ŽP-2004/00012-vod.Ho z 22.12.2004. Organizácia predložila dokumentáciu potrebnú pre prevádzkovanie úložiska.

Vykonanou kontrolou neboli zistené žiadne porušenia ustanovenia zákona 514/2008 Z. z.

**Pri prehliadkach v organizáciách KABE s.r.o. B. Bystrica v lome Horná Mičiná – Ťarbaška a KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen lom Tepličky, REGOS, s.r.o., Bratislava lom Stará Halič v DP Stará Halič, SILICA, s.r.o. Banská Bystrica v lome Šobov, BRA-VUR, a.s., Vrútky- Lipovec zameraných na kontrolu plnenia povinností organizácie vyplývajúcich zo zákona o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu neboli zistené nedostatky, preto nebolo potrebné vydať záväzný príkaz a neboli uložené žiadne sankcie.**

Podľa plánu kontrol na rok 2017 boli vykonané prehliadky MŽP SR v súčinnosti s OBÚ BB a HBÚ a to v dňoch 23., 24. a 25.10.2017

10. Hodruša- Hámre - Slovenská banská, spol. s r. o., Hodruša- Hámre – odkalisko kat. B
11. Bartošová Lehôtka I a II. - Sedlecký kaolín – Slovensko s. r. o., 2 x odval kat. B
12. Badín –Bačov – PK Doprastav, a.s., Žilina – odval kat. B
13. Kopernica - BENTOKOP s.r.o. Kopernica – odval kat. B

MŽP SR pri kontrolách nezistilo žiadne porušenia ustanovenia zákona 514/2008 Z. z.



## **Obvodný banský úrad v Prievidzi**

### **Rok 2014**

Dňa 28.05.2014 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Smutný, Ing. Šilhavá/ a MŽP /RNDr. Horváth, RNDr. Hangáč/ vykonaná kontrola v organizácii HOLCIM (Slovensko) a.s. Rohožník v DP Beckov. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. v znení neskorších predpisov (vykonávanie pravidelného monitoringu a kontrolu úložísk odborne spôsobilými osobami v súlade s plánom nakladania a dodržiavanie plánu nakladania, so zameraním na minimalizáciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie ťažobného odpadu a s prihliadnutím na zásadu trvalo udržateľného rozvoja). Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky a neboli uložené žiadne sankcie. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 421-1661/2014.

Dňa 28.05.2014 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Smutný, Ing. Šilhavá/ a MŽP /RNDr. Horváth, RNDr. Hangáč/ vykonaná kontrola v organizácii V.D.S. a.s. Bratislava v DP Malé Kršteňany. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. v znení neskorších predpisov (vykonávanie pravidelného monitoringu a kontrolu úložísk odborne spôsobilými osobami v súlade s plánom nakladania a dodržiavanie plánu nakladania, so zameraním na minimalizáciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie ťažobného odpadu a s prihliadnutím na zásadu trvalo udržateľného rozvoja). Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky a neboli uložené žiadne sankcie. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 562-1354/2014.

### **Rok 2015**

Dňa 08.04.2015 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Smutný, Ing. Šilhavá/ vykonaná kontrola v organizácii Kamenivo Slovakia a.s., Areál Prefa, 014 01 Bytča - Hrabové v DP Bytča - Hrabové. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky a neboli uložené žiadne sankcie. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 463-979/2015.

Dňa 10.04.2015 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Smutný, Ing. Šilhavá/ vykonaná kontrola v organizácii SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., Tatranská 18, 059 97 Veľký Slavkov, v lokalitách Važiny a Západ. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov a Vyhlášky SBÚ č. 50/1989 Zb o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachtovaní nerastov. Pri kontrole bol zistený nedostatok, pre ktorý bolo nutné vydať záväzný príkaz. Organizácia nemala vypracovaný technologický postup pre prevádzku odvalov a odkaliska čo je v rozpore s §29 ods.1 a § 31 vyhlášky č. 50/1989 Zb. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 479-1007/2015.

Dňa 24.04.2015 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Smutný, Ing. Šilhavá/ vykonaná kontrola v organizácii SESTAV s.r.o., J. L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava, v DP Beluša I. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov a Vyhlášky SBÚ č. 50/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachtovaní nerastov. Pri kontrole bol zistený nedostatok, pre ktorý bolo nutné vydať záväzný príkaz. Organizácia nemala

vypracovaný technologický postup pre prevádzku odvalov a odkaliska čo je v rozpore s §29 ods.1 a § 31 vyhlášky č. 50/1989 Zb. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 531-1119/2015.

Dňa 29.07.2015 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Smutný, Ing. Šilhavá/, HBÚ v B. Štiavnicí (Ing. Tóth) a MŽP SR (RNDr. Roman Hangáč a Mgr. Peter Vojtko, PhD.) vykonaná koordinovaná kontrola v organizácii KAMENŇOLOMY, s.r.o., Priemyselná 5, 915 17 Nové Mesto nad Váhom, v DP Čachtice. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov a Vyhlášky SBÚ č. 50/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľacht'ovaní nerastov. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 862-2015/2015.

Dňa 29.07.2015 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Smutný, Ing. Šilhavá/, HBÚ v B. Štiavnicí (Ing. Tóth) a MŽP SR (RNDr. Roman Hangáč a Mgr. Peter Vojtko, PhD.) vykonaná koordinovaná kontrola v organizácii KAMENIVO SLOVAKIA, a.s., Bytča – Hrabové, 014 01, v DP Malá Bytča. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov a Vyhlášky SBÚ č. 50/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľacht'ovaní nerastov. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 862-2016/2015.

Dňa 05.08.2015 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Smutný, Ing. Šilhavá/, vykonaná kontrola v organizácii Xray Žilina, spol. s.r.o., Závodská cesta 24/3911, 010 01 Žilina, v DP Lietavská Lúčka. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov a Vyhlášky SBÚ č. 50/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľacht'ovaní nerastov. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 943-2067/2015.

### **Rok 2016**

Dňa 29.07.2016 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Grendel, Ing. Šilhavá/ vykonaná kontrola v organizácii KAMENŇOLOMY, s.r.o., so sídlom Priemyselná 5, 915 17 Nové Mesto nad Váhom v DP Rožňové Mitice. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky a neboli uložené žiadne sankcie. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 916-2062/2015.

Dňa 20.09.2016 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Grendel, Ing. Šilhavá/ vykonaná kontrola v organizácii Kameňolomy CMX, s.r.o., Bratislava v DP Jablonové. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky a neboli uložené žiadne sankcie. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 1080-2452/2016.

Dňa 11.10.2016 bola zástupcom OBÚ v Prievidzi /Ing. Šilhavá/, zástupcom HBÚ v B. Štiavnici a pracovníkmi MŽP vykonaná koordinovaná kontrola v organizácii SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. so sídlom Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov v lokalite Kočovce - Važiny. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky a neboli uložené žiadne sankcie. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 1131-2647/2016.

Dňa 11.10.2016 bola zástupcom OBÚ v Prievidzi /Ing. Šilhavá/, zástupcom HBÚ v B. Štiavnici a pracovníkmi MŽP vykonaná koordinovaná kontrola v organizácii KAMEŇOLOMY, s.r.o., so sídlom Priemyselná 5, 915 17 Nové Mesto nad Váhom v DP Rožňové Mítice. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky a neboli uložené žiadne sankcie. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 1131-2646/2016.

Dňa 26.10.2016 bola zástupcom OBÚ v Prievidzi /Ing. Šilhavá, Ing. Grendel/ a pracovníkmi MŽP vykonaná koordinovaná kontrola v organizácii Zdenko Ducký KAMENTA, ul. Záhradná 851/3, 956 19 Bošany v DP Podhradie. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky a neboli uložené žiadne sankcie. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 1131-27732016.

### **Rok 2017**

Dňa 26.04.2017 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Šilhavá, Ing. Smutný/ a pracovníkmi MŽP vykonaná koordinovaná kontrola v organizácii SESTAV s.r.o., J.L.Bellu 34/809, Ilava v DP Beluša I, štrkovňa Lednické Rovne. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky a neboli uložené žiadne sankcie. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 388-1023/2017.

Dňa 26.04.2017 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Šilhavá, Ing. Smutný/ a pracovníkmi MŽP vykonaná koordinovaná kontrola v organizácii Kameňolomy CMX, s.r.o., Račianske Mýto 1/D, Bratislava v DP Beluša, lom Mojtín. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky a neboli uložené žiadne sankcie. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 388-1024/2017.

Dňa 27.04.2017 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Šilhavá, Ing. Smutný/ a pracovníkmi MŽP vykonaná koordinovaná kontrola v organizácii X-ray Žilina, spol. s.r.o., Závodská cesta 24/3911, Žilina v DP Lietavská Lúčka. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky a neboli uložené žiadne sankcie. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 388-1025/2017.

## **Obvodný banský úrad v Bratislave**

Kontrola úložísk odpadov z ťažobného priemyslu, so zameraním na plnenie povinností ich prevádzkovateľov, ako aj so zameraním na získanie doplňujúcich údajov o týchto úložiskách (fotodokumentácia a pod.) úrad vykonal na 6 činných úložiskách a to:

- KAMENŇOLOMY, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom v DP Hubina,
- V.D.S. a.s., Bratislava v DP Šoporňa,
- KAMENŇOLOMY, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom v DP Jablonica,
- Baňa Čáry, a.s., Čáry v DP Gbely III,
- Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., Zlaté Moravce v DP Obyce,
- V.D.S., a.s., Bratislava v DP Pohranice.

Kontrolami neboli zistené nedostatky v prevádzke úložísk odpadov z ťažobného priemyslu. OBÚ v Bratislave v roku 2012 schválil jeden plán nakladania s ťažobným odpadom a to na ložisku nevyhradeného nerastu – štrkopieskov v k. ú. Veľký Grob – Čadíky organizácie CESTY NITRA, a.s., Nitra.

## **Obvodný banský úrad v Košiciach**

### **Rok 2014**

Kontroly vykonané v súčinnosti s MŽP SR:

1. 30.10.2014 v organizácii NAFTA a.s. na **odkalisku Moravany** v dobývacom priestore „Pozdišovce I“
2. 31.10.2014 v organizácii Carmeuse Slovakia, s.r.o. v dobývacom priestore „**Trebejov**“ - odval

### **Rok 2015**

Na troch vybraných úložiskách bol e vykonaný štátny dozor v súčinnosti s Ministerstvom životného prostredia SR podľa § 26 ods. 3 zákona. č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obvodný banský úrad v Košiciach v súčinnosti s Ministerstvom životného prostredia SR vykonal štátny dozor 22. a 23. apríla 2015 na úložiskách v dobývacích priestoroch „**Rudník**“, „**Rudník I**“ a „**Nižný Hrabovec**“, ktoré sú určené organizáciám LB MINERALS, a.s. a ZEOCEM, a.s. (prot. č. 500-1262/2015 a 500-1263/2015).

V troch vybraných organizáciách bola vykonaná inšpekcia zameraná na dodržiavanie zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zameraním na to, či tieto organizácie pri svojej činnosti nevytvárajú ťažobné odpady.

- V organizácii ILKE – BIOPLYNOVA STANICA spol. s r.o. na prevádzke v Kráľovskom Chlmci (prot. č. 441-889/2015).
- V organizácii NOVÝ LOKAST, s.r.o. na prevádzke v Červenici (prot. č. 539-1185/2015)
- V organizácii VSK MINERAL s.r.o., na prevádzke lom Dargov (prot. č. 500-1263/2015)

**Nebolo zistené vytváranie odpadu z ťažobného priemyslu.**

## **Rok 2016**

Na troch vybraných úložiskách bol vykonaný štátny dozor v súčinnosti s Ministerstvom životného prostredia SR podľa § 26 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Štátny dozor v súčinnosti s Ministerstvom životného prostredia SR a Hlavným banským úradom v Banskej Štiavnici bol vykonaný v organizácii LB MINERALS SK, s.r.o. v dobývacích priestoroch „Trnava pri Laborci“ (prot. č. 566-1079/2016 z 10.3.2016) a „Pozdišovce“ (prot. č. 566-1080/2016 z 10.3.2016) a v organizácii Carmeuse Slovakia, s.r.o. v dobývacom priestore „Včeláre“ (prot. č. 566-1100/2016 z 11.3.2016).

V troch vybraných organizáciách bude vykonaná previerka na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek určených zákonom č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Previerky boli vykonané:

1. V organizácii VSK MINERAL s.r.o., dobývací priestor „Záhradné“, prot. č. 700-1338/2016 zo 6.4.2016
2. V organizácii Peter Kalatovič – KAMEX – lom, prevádzka - lom Lancoška prot. č. 774-1529/2016 28.4.2016
3. V organizácii IS – LOM s.r.o., Maglovec, dobývací priestor „Vyšná Šebastová“, prot. č. 1149-2755/2016 z 5.10.2016
4. V organizácii EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o., dobývací priestor „Sedlice“, prot. č. 1159-2781/2016 zo 7.10.2016

**Nebolo zistené nepovolené vytváranie odpadu z ťažobného priemyslu.**

**V roku 2017 boli kontroly robené až po 30.4.2017**

### **Obvodný banský úrad v Bratislave**

OBÚ v Bratislave v roku 2015 vykonal spolu 6 kontrol na činných úložiskách odpadov z ťažobného priemyslu so zameraním na kontrolu plnenia povinností ich prevádzkovateľov, ako aj so zameraním na získanie doplňujúcich údajov o týchto úložiskách (fotodokumentácia a pod.). Jednotlivé kontroly boli vykonané dňa 17.06.2015 v dobývacom priestore (DP) Jablonica a v DP Gbely III, dňa 08.07.2015 v DP Čierne Kľačany, v DP Pohranice a DP Obyce a dňa 17.07.2015 v DP Šoporňa. Pri týchto kontrolách neboli v súvislosti s prevádzkou úložísk odpadov z ťažobného priemyslu zistené nedostatky.

OBÚ v Bratislave v súčinnosti s Hlavným banským úradom v Banskej Štiavnici a s Ministerstvom životného prostredia SR v roku 2016 vykonal spolu 7 kontrol na činných úložiskách odpadov z ťažobného priemyslu so zameraním na kontrolu aktualizácie plánov nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu, ako aj so zameraním na získanie doplňujúcich údajov o týchto úložiskách (fotodokumentácia a pod.). Jednotlivé kontroly boli vykonané dňa 21.06.2016 v DP Pohranice, dňa 22.06.2016 v DP Hubina, dňa 17.08.2016 v DP Gbely III, dňa 19.08.2016 v DP Jablonica, dňa 26.08.2016 v DP Čierne Kľačany a na lokalite dobývania ložiska nevyhradeného nerastu v k.ú. Veľký Grob – Čadíky, dňa 07.09.2016 v DP Obyce a dňa 12.10.2016 v DP Šoporňa. Pri týchto kontrolách neboli v súvislosti s prevádzkou úložísk odpadov z ťažobného priemyslu zistené nedostatky.

## Zoznam skratiek

**OBÚ** – Obvodný banský úrad  
**HBÚ** – Hlavný banský úrad  
**MŽP SR** – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
**MH SR** – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
**SBÚ** – Slovenský banský úrad  
**TBD** – Technicko-bezpečnostný dohľad  
**DP** – Dobývací priestor  
**VHP** – Vnútorý havarijný plán  
**POPD** – Plán otvárkovej prípravy a dobývania